

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kong Eriks Vej 3**

Bygningsnummer: 1

Matrikelbetegnelse:

Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Velproportioneret, uheldigt valg af tagdækning

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 4 Delvist homogent miljø

Originalitet: 5 Nyt uheldigt tag, nyere vinduer


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1930
Sokkel: markeret puds/maling
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: facade/frontkvist
Gesims: muret gesims
Dør/port: ny dør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: balkon, trappe
Udsmykning:
Stilart: 4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kong Eriks Vej 5**

Bygningsnummer: 1

Matrikelbetegnelse:

Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Skævt proportioneret, skæmmet af ny carport og tagterrasse

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 5 Nyt tag og vinduer, udhæng over dør, uheldig tilbygget balkon


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1930
Sokkel: markeret puds/maling
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag/heltag, mansardtag
Tag, materiale*: eternitskifer
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagkvist
Gesims: muret gesims
Dør/port: ny dør
Vindue: retkantet
Bygningsdel: karnap, tagterrasse, trappe, balkon
Udsmykning: inskription
Stilart: 4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Kong Eriks Vej 7
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Almindeligt
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	5 Nyere vinduer, nye tagkviste, ny trappe, udhæng over dør, facadepuds erstattet af vandskuring
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1927
Sokkel:	markeret puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmet mansardtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	ny dør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	karnap, trappe, tagudhæng over dør
Udsmykning:	
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Kong Eriks Vej 8
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Funkisvilla
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Delvist homogent miljø
Originalitet:	4 Nyere plasticvinduer og tag
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1934
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag, fladt tag/build up
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	
Kvist:	
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	fyldningsdør, revleport
Vindue:	rethkantet
Bygningsdel:	
Udsmykning:	frise/bånd
Stilart:	7. Funkisbungalowen

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kong Eriks Vej 9**

Bygningsnummer: 1

Matrikelbetegnelse:

Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Velproportioneret, uheldig tilbygning

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 4 Nyere vinduer, let trappe, fremstår ellers original fra ombygningsåret 1939


Tilstand: 5 Rimelig god, tag og kviste er misvedligeholdte



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1924
Sokkel: markeret puds/maling
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmet mansardtag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagkvist
Gesims: muret gesims
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: karnap, trappe, balkon
Udsmykning: hjørnekvadre
Stilart: 4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kong Eriks Vej 10**

Bygningsnummer: 1

Matrikelbetegnelse:

Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Beskedent, velproportioneret, skæmmet af nye vinduer

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 4 Nyere uheldige plastikvinduer


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1934
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag/heltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist:
Gesims: muret gesims
Dør/port: pladedør
Vindue: rektantet, rundbuet
Bygningsdel: balkon, trappe
Udsmykning: vindues/dørindfatning, udhæng over dør
Stilart: 8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kong Eriks Vej 11**

Bygningsnummer: 1

Matrikelbetegnelse:

Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Beskedent, velproportioneret, uheldig udformning af nyt tag

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 4 Nyt uheldigt tag (tidligere halvvalmet)


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1923
Sokkel: markeret puds/maling
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling, træbeklædt
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag/heltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl, træbeklædt gavl
Kvist: tagudhæng med synlige spær (enkelt spær i kip)
Gesims: retkantet, velux
Dør/port: karnap
Vindue: inskription
Bygningsdel: 4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Kong Eriks Vej 11A
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Beskedent
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	5 Ligger klemt inde i „baghave“
Originalitet:	6 Nyere vinduer, dør, tag og overdækning ved indgang
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1934
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	pyramidetag
Tag, materiale*:	cementsten
Gavl:	
Kvist:	
Gesims:	
Dør/port:	ny dør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	karnap, trappe, vindfang
Udsmykning:	
Stilart:	7. Funkisbungalowen

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Kong Eriks Vej 12
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Velproportioneret, gode detaljer
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	3 Nyere vinduer
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1934
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag/heltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	facade/frontkvist
Gesims:	muret gesims
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantet, fladbuget
Bygningsdel:	balkon
Udsmykning:	frise/bånd
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning