

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Maren Hemmings Vej 2
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Velproportioneret, symmetrisk hus
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Fritliggende huse, tilpasser sig
Originalitet:	4 Nyere kviste, tag og vinduer
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1920
Sokkel:	teglsten, markeret puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag/heltag, valmet mansardtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	facade/frontkvist, tagkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	ny dør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	balkon, karnap, trappe
Udsmykning:	inskriftion
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Maren Hemmings Vej 4
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Velproportioneret, symmetrisk hus
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Fritliggende huse
Originalitet:	4 Uheldige vinduer i vindfang, velux
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1922
Sokkel:	teglsten, markeret med puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag/heltag, valmet mansardtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	facade/frontkvist, tagkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	ny dør
Vindue:	retkantet, velux
Bygningsdel:	balkon, karnap, trappe
Udsmykning:	
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Maren Hemmings Vej 5**

Bygningsnummer: 1

Matrikelbetegnelse:

Bevaringsværdi: 5

Arkitektonisk værdi: 6 Jævnt hus med uheldige nyere vinduer og uheldigt valgt tagmateriale

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Fritliggende huse, homogent miljø

Originalitet: 5 Nye vinduer og tag


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1919
Sokkel: pudset sokkel
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: fibercement
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: facade/frontkvist, tagkvist
Gesims: muret med puds/stuk
Dør/port: revleport
Vindue: retkantet
Bygningsdel: frontispice
Udsmykning: frise/bånd
Stilart: 4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Maren Hemmings Vej 6
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Almindeligt, gode detaljer
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Fritliggende huse, tilpasser sig
Originalitet:	3 Nye vinduer og velux
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1916
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag/heltag, valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	facade/frontkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	ny dør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	frontispice, trappe
Udsmykning:	inskriftion
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Maren Hemmings Vej 7
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Almindeligt hus med gode detaljer
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Fritliggende huse, homogent miljø
Originalitet:	4 Nye vinduer og tag
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1914
Sokkel:	pudset sokkel
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag, saddeltag/heltag
Tag, materiale*:	fibercement
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	facade/frontkvist, tagkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	ny dør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	frontispice, trappe
Udsmykning:	frise/bånd
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Maren Hemmings Vej 8
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Almindeligt hus med gode detaljer
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Fritliggende huse, homogent miljø
Originalitet:	3 Nyere vinduer
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1917
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag/heltag, valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	facade/frontkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	ny dør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	frontispice, trappe
Udsmykning:	inskriftion
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Maren Hemmings Vej 9
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Uheldige fornyelser på et jævnt hus
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Fritliggende huse, homogent miljø
Originalitet:	7 Nyere vinduer, dør og tag, ændret tagform
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1916
Sokkel:	pudset sokkel
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag/heltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	facade/frontkvist
Gesims:	trægesims
Dør/port:	
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	frontispice
Udsmykning:	frise/bånd
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Maren Hemmings Vej 10**

Bygningsnummer: 1

Matrikelbetegnelse:

Bevaringsværdi: 5

Arkitektonisk værdi: 6 Solidt hus, nyere vinduer og uheldige vinduer i tagkvist

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Fritliggende huse

Originalitet: 4 Nyere vinduer, tagkvist og tag

Tilstand: 3 Velholdt (fuget op)



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1916
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag/heltag, valmtag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: facade/frontkvist, tagkvist
Gesims: muret med puds/stuk
Dør/port: ny dør
Vindue: retkantet, blændede vinduer i gavl
Bygningsdel: frontispice, trappe
Udsmykning:
Stilart: 4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Maren Hemmings Vej 11
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Uheldige fornyelser på et jævnt hus
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Fritliggende huse, homogent miljø
Originalitet:	7 Nyere vinduer, tagvinduer og tag, ændret tag
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1917
Sokkel:	pudset sokkel
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag/heltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	facade/frontkvist
Gesims:	trægesims
Dør/port:	
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	frontispice
Udsmykning:	frise/bånd
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Maren Hemmings Vej 12
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Solidt hus, gode detaljer
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Fritliggende huse, homogent miljø
Originalitet:	4 Nyere vinduer og tag, tagvindue
Tilstand:	4 God (fuget op)



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1916
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag/heltag, valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	facade/frontkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	ny dør
Vindue:	retkantet, velux
Bygningsdel:	frontispice
Udsmykning:	
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Maren Hemmings Vej 13
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	6 Jævnt hus med uheldige nye plasticvinduer
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Fritliggende huse, homogent miljø
Originalitet:	5 Nyere vinduer og tag, samt nye kviste
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1916
Sokkel:	pudset sokkel
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Cementsten (04)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	facade/frontkvist, tagkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	frontispice
Udsmykning:	frise/bånd, inskription
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Maren Hemmings Vej 14
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Solidt hus, uheldige fornyelser
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Fritliggende huse, homogent miljø
Originalitet:	7 Nyere uheldigt tag og nyere vinduer
Tilstand:	5 Rimelig



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1916
Sokkel:	cement/støbt, markeret puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag/heltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret gavl, træbeklædt gavl
Kvist:	facade/frontkvist
Gesims:	trægesims
Dør/port:	
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	frontispice
Udsmykning:	inskriftioner
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Maren Hemmings Vej 15
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Solidt hus med uheldig tagbeklædning
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Fritliggende huse, homogent miljø
Originalitet:	4 Nyere vinduer, tag og kvist
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1916
Sokkel:	pudset sokkel
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	cementsten
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	facade/frontkvist, tagkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	ny dør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	frontispice
Udsmykning:	frise/bånd, inskription
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Maren Hemmings Vej 16
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Solidt hus, uheldige fornyelser
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Fritliggende huse, homogent miljø
Originalitet:	7 Nyt tag og vinduer
Tilstand:	5 Rimelig



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1920
Sokkel:	cement/støbt, markeret puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag/heltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret gavl, træbeklædt gavl
Kvist:	facade/frontkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	
Vindue:	retkantet, velux
Bygningsdel:	frontispice
Udsmykning:	inskriptioner
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Maren Hemmings Vej 17
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Ydmygt hus, med ny uheldig carport
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Fritliggende huse, homogent miljø
Originalitet:	4 Nyt tag og vinduer
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1908
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag/heltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	tagudhæng med synlige spær
Dør/port:	ny dør
Vindue:	retkantet, fladbuget, velux
Bygningsdel:	trappe
Udsmykning:	frise/bånd, vindues/dørindfatning
Stilart:	1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Maren Hemmings Vej 18
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Tungt, gode detaljer, ny uheldig tilbygning
Kulturhistorisk værdi:	4 Børnehave
Miljømæssig værdi:	4 Fritliggende huse
Originalitet:	5 Nye vinduer, ny brandtrappe, ny tilbygning
Tilstand:	5 Rimelig



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1905
Sokkel:	teglsten, markeret puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag/heltag, valmtag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	tagudhæng med synlige spær
Dør/port:	
Vindue:	retkantet, velux
Bygningsdel:	karnap, trappe
Udsmykning:	frise/bånd, vindues/dørindfatning
Stilart:	1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Maren Hemmings Vej 19
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Beskedent hus
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Fritliggende huse, homogent miljø
Originalitet:	6 Nyere vinduer, vindfang, tag og velux
Tilstand:	5 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1908
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag/heltag
Tag, materiale*:	tegl
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	tagudhæng med synlige spær
Dør/port:	ny dør
Vindue:	retkantet, fladbuget, velux
Bygningsdel:	balkon, trappe, andet
Udsmykning:	frise/bånd, vindues/dørindfatning, inskription
Stilart:	1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Maren Hemmings Vej 20A**

Bygningsnummer: 1

Matrikelbetegnelse:

Bevaringsværdi: 6

Arkitektonisk værdi: 6 Sammenbygget typehus

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 5 Ikke tilpasset omgivelser

Originalitet: 3 Nyere velux


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1952
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagkvist
Gesims: tagudhæng med synlige spær
Dør/port: original dør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: trappe
Udsmykning:
Stilart: 10. Murermestervillaen fra 50'erne

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Maren Hemmings Vej 20B**

Bygningsnummer: 1

Matrikelbetegnelse:

Bevaringsværdi: 6

Arkitektonisk værdi: 6 Sammenbygget typehus

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 5 Ikke tilpasset miljø

Originalitet: 4 Nye vinduer, dør og velux


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1951
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagkvist
Gesims: tagudhæng med synlige spær
Dør/port: ny dør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: trappe
Udsmykning:
Stilart: 10. Murermestervillaen fra 50'erne

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Maren Hemmings Vej 21
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Overdimensionerede kviste på et ydmygt, lille hus
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Fritliggende huse, homogent miljø
Originalitet:	7 Nye frontkviste, tag, vinduer, balkon og tagvinduer
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1910
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag/heltag
Tag, materiale*:	tegl
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	facade/frontkvist
Gesims:	tagudhæng med synlige spær
Dør/port:	ny dør
Vindue:	retkantet, fladbuet
Bygningsdel:	balkon, trappe
Udsmykning:	frise/bånd, vindues/dørindfatning
Stilart:	1. Den historicistiske villa


* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger


Adresse:	Maren Hemmings Vej 22
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Velproportioneret, gode detaljer
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Fritliggende huse
Originalitet:	3 Fremstår uden ændringer, kun nye vinduer i kælder og uheldig carport
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1899
Sokkel:	teglsten, markeret puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag/heltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	tagudhæng med synlige spær
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	rektantet
Bygningsdel:	trappe
Udsmykning:	markeret underfacade, frise/bånd, vindues/dørindfatning
Stilart:	1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Maren Hemmings Vej 23
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Beskedent hus, sammenbygget
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4
Originalitet:	4 Nyere vinduer, tagvindue og carport, vindfang
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1906
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag/heltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	tagudhæng med synlige spær
Dør/port:	ny dør
Vindue:	retkantet, fladbuet
Bygningsdel:	balkon, andet
Udsmykning:	frise/bånd, vindues/dørindfatning, inskription
Stilart:	1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning