

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse: **Agnetevej 1**  
Bygningsnummer: 1  
Matrikelbetegnelse: 80 øn, Aalborg Markjorder og 4 bq, Aalborg Ladegård, Hasseris  
**Bevaringsværdi: 6**


Arkitektonisk værdi: 6 Stort, uheldigt halvtag, tilfældig vinduesplacering

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Ligger på en meget flot grund, rolig villaområde med udsigt

Originalitet: 5 Nye vinduer, dør og nyere tag, halvtag, ny „knast“/udestue


Tilstand: 5 Rimelig, under renovering



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår\*: 1934  
Sokkel: granit/kampesten, pudset sokkel  
Ydervæg, overflade: puds med overflade  
Ydervæg, materiale\*: Mursten (01)  
Tag, form: saddeltag  
Tag, materiale\*: Fibercement, herunder asbest (03)  
Gavl: grundmuret gavl  
Kvist: trægæsims  
Gesims: trægesims  
Dør/port: fyldningsdør, ny dør  
Vindue: rektantet, rundbuet  
Bygningsdel: tagudhæng, balkon, udestue, trappe  
Udsmykning: søjler  
Stilart: 8. Den danske funktionelle villa

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse: **Agnetevej 2**  
Bygningsnummer: 1  
Matrikelbetegnelse: 4 ce, Aalborg Ladegård, Hasseris  
**Bevaringsværdi: 5**

Arkitektonisk værdi: 5 Velproportioneret, karakterfuldt, tidstypisk

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 4 Nye vinduer, dør og tag

Tilstand: 4 God



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår\*: 1935  
Sokkel: markeret puds/maling  
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling  
Ydervæg, materiale\*: Mursten (01)  
Tag, form: saddeltag  
Tag, materiale\*: Tegl (05)  
Gavl: grundmuret gavl  
Kvist: tagkvist  
Gesims: tagudhæng med synlige spær  
Dør/port: ny dør  
Vindue: retkantet, runde, ovale  
Bygningsdel: balkon, trappe, terrasse  
Udsmykning: vin på murværk  
Stilart: 8. Den danske funktionelle villa

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE


Adresse:	<b>Agnetevej 2A</b>
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	4 ag, Aalborg Ladegård, Hasseris
<b>Bevaringsværdi:</b>	<b>3</b>
Arkitektonisk værdi:	3 Meget flot, palæagtigt hus, velproportioneret, med nyere tilbygning
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	3 Hovedhus er originalt, bortset fra nyere tegltag, ny tilbygning, overdækket swimmingpool
Tilstand:	4 God



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1922
Sokkel:	markeret puds/maling, granit
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	mansardtag, valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05) (glaceret)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	facade-/frontkvist, tagkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantet, rundbuet og rundt
Bygningsdel:	trappe, aneks
Udsmykning:	vindues/dørindfatning, søjler med volutter, inskriptioner, markeret underfacade, frontispice, hjørnekvadre, bånd
Stilart:	3. Den klassiske historicistiske villa

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse: **Agnetevej 2A**  
Bygningsnummer: 2  
Matrikelbetegnelse: 4 ag, Aalborg Ladegård, Hasseris  
**Bevaringsværdi: 5**


Arkitektonisk værdi: 5 Stram symmetrisk bygning, postmoderne

Kulturhistorisk værdi: 5 Kontorbygning til hovedhuset. Fremmed for omgivelserne

Miljømæssig værdi: 4

Originalitet: 4 Fremstår som ved opførelsen

Tilstand: 4 God



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår\*: 1980  
Sokkel:  
Ydervæg, overflade:  
Ydervæg, materiale\*: Andet materiale (90)  
Tag, form:  
Tag, materiale\*: Andet materiale (90)  
Gavl:  
Kvist:  
Gesims:  
Dør/port:  
Vindue:  
Bygningsdel:  
Udsmykning:  
Stilart: 12. Den modernistiske villa

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse: **Agnetevej 3**  
Bygningsnummer: 1  
Matrikelbetegnelse: 4 be, Aalborg Ladegård, Hasseris  
**Bevaringsværdi: 4**

Arkitektonisk værdi: 4 Velproportioneret, dog med udestue og kvist i anden stilart

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 5 Nye vinduer, dør, tag og nyere udestue-tilbygning


Tilstand: 3 Velholdt



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår\*: 1936  
Sokkel: kampesten/cement  
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling  
Ydervæg, materiale\*: Mursten (01)  
Tag, form: saddeltag  
Tag, materiale\*: Tegl (05)  
Gavl: grundmuret gavl  
Kvist: tagkvist  
Gesims: muret gesims  
Dør/port: beklædt dør  
Vindue: rektantet, runde og ovale  
Bygningsdel: balkon, karnap, varanda, udestue  
Udsmykning: frisebånd, dør/vinduesindfatning  
Stilart: 4. Bedre Byggeskik-huset

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse: **Agnetevej 4**  
Bygningsnummer: 1  
Matrikelbetegnelse: 4 cf, Aalborg Ladegård, Hasseris  
**Bevaringsværdi: 5**


Arkitektonisk værdi: 5 Lukket mod gaden, nyere udestue og garagetilbygning

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde, husene ligger tæt

Originalitet: 6 Nye vinduer, udestue-tilbygning og garage

Tilstand: 3 Velholdt



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår\*: 1934  
Sokkel: markeret puds/maling  
Ydervæg, overflade: puds med overflade  
Ydervæg, materiale\*: Mursten (01)  
Tag, form: saddeltag  
Tag, materiale\*: Tegl (05)  
Gavl: grundmuret gavl  
Kvist: facade/frontkvist, tagkvist  
Gesims: tagudhæng med synlige spær  
Dør/port: beklædt dør  
Vindue: rektantet  
Bygningsdel: veranda, udestue, trappe  
Udsmykning: vindues/dørindfatning  
Stilart: 8. Den danske funktionelle villa

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse:	<b>Agnetevej 5</b>
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	4 bf, Aalborg Ladegård, Hasseris
<b>Bevaringsværdi:</b>	<b>5</b>
Arkitektonisk værdi:	5
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	5 Nye vinduer, træ-vindfang ikke tilpasset husets stil
Tilstand:	5 Rimelig - murværk under altan medtaget



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1934
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret gesims
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	rethvandet
Bygningsdel:	balkon, trappe, vindfang
Udsmykning:	vindues/dørindfatning
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse: **Agnetevej 6**  
Bygningsnummer: 1  
Matrikelbetegnelse: 4 cg, Aalborg Ladegård, Hasseris  
**Bevaringsværdi: 5**


Arkitektonisk værdi: 6 Funkisbungalow med atypiske detaljer

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 4 Roligt villaområde, husene ligger meget tæt

Originalitet: 4 Nye vinduer


Tilstand: 3 Velholdt



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår\*: 1934  
Sokkel: markeret puds/maling  
Ydervæg, overflade: puds med overflade  
Ydervæg, materiale\*: Mursten (01)  
Tag, form: pyramidetag  
Tag, materiale\*: Fibercement, herunder asbest (03)  
Gavl:  
Kvist:  
Gesims: trægesims  
Dør/port: fyldningsdør  
Vindue: rektantet  
Bygningsdel: trappe  
Udsmykning: vindues/dørindfatning, „fliser“, smedjernsgelænder  
Stilart: 7. Funkisbungalowen

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE


Adresse:	<b>Agnetevej 7</b>
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	4 bg, Aalborg Ladegård, Hasseris
<b>Bevaringsværdi:</b>	<b>5</b>
Arkitektonisk værdi:	5 Velproportioneret, beskedent
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Roligt villaområde, husene ligger tæt
Originalitet:	3 Fremstår meget originalt
Tilstand:	4 God



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1932
Sokkel:	støbt/cement
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	mansardtag og valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkvist og småkviste
Gesims:	muret gesims
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	balkon, trappe og terrasse
Udsmykning:	vindues/dørindfatning
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse: **Agnetevej 8**  
Bygningsnummer: 1  
Matrikelbetegnelse: 4 ch, Aalborg Ladegård, Hasseris  
**Bevaringsværdi: 5**


Arkitektonisk værdi: 5 Roligt, velproportioneret, nyere tag og kvist

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde, ligger atypisk langt tilbage på grunden

Originalitet: 5 Nyere dør, tag og kvist


Tilstand: 3 Velholdt



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår\*: 1935  
Sokkel: markeret puds/maling  
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling  
Ydervæg, materiale\*: Mursten (01)  
Tag, form: saddeltag  
Tag, materiale\*: Tegl (05)  
Gavl: grundmuret gavl  
Kvist: tagkvist  
Gesims: eternitplader  
Dør/port: ny dør  
Vindue: rektantet  
Bygningsdel: trappe, vindfang  
Udsmykning: søjle ved indgang  
Stilart: 8. Den danske funktionelle villa

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE


Adresse:	<b>Agnetevej 9</b>
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	4 bh, Aalborg Ladegård, Hasseris
<b>Bevaringsværdi:</b>	<b>4</b>
Arkitektonisk værdi:	4 Fint, velproportioneret hus
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde, hjørnegrund
Originalitet:	3 Ny terrassedør ellers uændret
Tilstand:	5 Rimelig



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1934
Sokkel:	sandsten
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	rethvortet
Bygningsdel:	balkon, trappe, overdækket terrasse
Udsmykning:	vindues/dørindfatning
Stilart:	5. Nyklassicistiske huse

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE


Adresse:	<b>Agnetevej 10</b>
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	4 ci, Aalborg Ladegård, Hasseris
<b>Bevaringsværdi:</b>	<b>5</b>
Arkitektonisk værdi:	5 Velproportioneret, høj flot gavl, lidt engelsk inspireret
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Rolig villavej, hjørnegrund
Originalitet:	3 Original dør der er restaureret, ny inddækning på tagkvist, fremstår i øvrigt originalt
Tilstand:	4 God, murværk dog med rester af efeu under balkon



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1933
Sokkel:	markeret puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret gesims
Dør/port:	Massiv trædør
Vindue:	retkantet, runde og ovale
Bygningsdel:	balkon, trappe, kældertrappe
Udsmykning:	vindues/dørindfatning, detaljer i sten
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




## Teknik- og Miljøforvaltningen

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE


Adresse:	<b>Agnetevej 11</b>
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	4 bk, Aalborg Ladegård, Hasseris
<b>Bevaringsværdi:</b>	<b>5</b>
Arkitektonisk værdi:	5
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Roligt villaområde
Originalitet:	4 Nyere vinduer
Tilstand:	5 Rimelig



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1933
Sokkel:	markeret puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret gesims
Dør/port:	beklædt
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	veranda, udestue, trappe og balkon
Udsmykning:	vindues/dørindfatning
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE


Adresse:	<b>Agnetevej 13</b>
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	4 aa, Aalborg Ladegård, Hasseris
<b>Bevaringsværdi:</b>	<b>5</b>
Arkitektonisk værdi:	5 Jævnt tidstypisk hus, T-hus
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	3 Fremstår originalt bortset fra nyt tag
Tilstand:	3 Velholdt



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1962
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	synlige spær
Dør/port:	
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	terrasse
Udsmykning:	søjler ved indgang
Stilart:	10. Murermestervillaen fra 50'erne

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse: **Agnetevej 15**  
Bygningsnummer: 1  
Matrikelbetegnelse: 4 ø, Aalborg Ladegård, Hasseris  
**Bevaringsværdi: 6**


Arkitektonisk værdi: 6 Jævnt tidstypisk hus

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 3 Fremstår originalt


Tilstand: 3 Velholdt



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår\*: 1963  
Sokkel: puds/maling  
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling  
Ydervæg, materiale\*: Mursten (01)  
Tag, form: saddeltag  
Tag, materiale\*: Fibercement, herunder asbest (03)  
Gavl: trægesims  
Kvist:  
Gesims:  
Dør/port:  
Vindue: rektantet  
Bygningsdel: overdækket terrasse  
Udsmykning: søjle  
Stilart: 11. Typehuset

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE


Adresse:	<b>Agnetevej 17</b>
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	4 æ, Aalborg Ladegård, Hasseris
<b>Bevaringsværdi:</b>	<b>4</b>
Arkitektonisk værdi:	4 Velproportioneret
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	3 Nye vinduer og tilbygning med glas
Tilstand:	3 Velholdt



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1933
Sokkel:	markeret puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	tagudhæng med synlige spær
Dør/port:	revledør
Vindue:	retkantet, rundbuet, runde og ovale
Bygningsdel:	balkon, trappe
Udsmykning:	vindues/dørindfatning, skodder, vinplante på mur
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE


Adresse:	<b>Agnetevej 19</b>
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	4 by, Aalborg Ladegård, Hasseris
<b>Bevaringsværdi:</b>	<b>5</b>
Arkitektonisk værdi:	5 Stort, men velproportioneret
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	5 Nyere glaseret tegltag (rødt), nye vinduer
Tilstand:	3 Velholdt



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1934
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05) (glaceret)
Gavl:	
Kvist:	
Gesims:	tagudhæng med synlige spær
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	rektantet
Bygningsdel:	balkon, karnap, terrasse (forsømt)
Udsmykning:	vindues/dørindfatning
Stilart:	7. Funkisbungalowen

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning