

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse: **Anneberghøj 1**  
Bygningsnummer: 1  
Matrikelbetegnelse: 80 aap, Aalborg Markjorder og 4 bs, Aalborg Ladegård, Hasseris  
**Bevaringsværdi: 5**

Arkitektonisk værdi: 5 Nyere upassende vinduer og tag, lidt tungt

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde, stikvej

Originalitet: 4 Nyere plastvinduer, nyt tag, balkon


Tilstand: 4 God



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår\*: 1933  
Sokkel: cement/støbt  
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandl.  
Ydervæg, materiale\*: Mursten (01)  
Tag, form: valmtag  
Tag, materiale\*: Fibercement, herunder asbest (03)  
Gavl: grundmuret  
Kvist: tagkvist  
Gesims:  
Dør/port: fyldningsdør  
Vindue: rektantet  
Bygningsdel: trappe, balkon  
Udsmykning: vindues/dørindfatning  
Stilart: 7. Funkisbungalowen

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse: **Anneberghøj 2**  
Bygningsnummer: 1  
Matrikelbetegnelse: 4 b, Aalborg Ladegård, Hasseris og 80 t, Aalborg Markjorder  
**Bevaringsværdi: 6**

Arkitektonisk værdi: 6 Velkomponeret, men enkelte uheldige fornyelser

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde, stikvej

Originalitet: 6 Nyere vinduer, tag og kvist

Tilstand: 3 Velholdt



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår\*: 1902  
Sokkel: markeret puds/maling  
Ydervæg, overflade: malet  
Ydervæg, materiale\*: Mursten (01)  
Tag, form: saddelatg  
Tag, materiale\*: Fibercement, herunder asbest (03)  
Gavl: grundmuret  
Kvist: facade/frontkvist, tagkvist  
Gesims: synlige spær  
Dør/port: fyldningsdør  
Vindue: retkantet, fladbuet  
Bygningsdel: trappe, kældertrappe, brandtrappe, karnap  
Udsmykning: vindues/dørindfatn.  
Stilart: 1. Den historicistiske villa


\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger


Adresse:	<b>Anneberghøj 3</b>
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	4 bu, Aalborg Ladegård, Hasseris
<b>Bevaringsværdi:</b>	<b>5</b>
Arkitektonisk værdi:	5 Lidt tungt
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde, stikvej
Originalitet:	4 Nye vinduer - delvist plastik, nyere tagkviste
Tilstand:	4 God



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1933
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	tagkviste
Gesims:	muret
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	trappe, andet
Udsmykning:	vindues/dørindfatn., bånd
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse: **Anneberghøj 4**  
Bygningsnummer: 1  
Matrikelbetegnelse: 4 cp, Aalborg Ladegård, Hasseris  
**Bevaringsværdi: 6**


Arkitektonisk værdi: 6 Uden større arkitektonisk værdi

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde, stikvej

Originalitet: 2 Fremstår originalt

Tilstand: 4 God



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår\*: 1960  
Sokkel: støbt/cement  
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandl.  
Ydervæg, materiale\*: Mursten (01)  
Tag, form: saddeltag  
Tag, materiale\*: Fibercement, herunder asbest (03)  
Gavl: grundmuret  
Kvist:   
Gesims: trægesims  
Dør/port: beklædt  
Vindue: rektantet  
Bygningsdel: vindfang  
Udsmykning:   
Stilart: 9. Statslånshuset

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse: **Anneberghøj 5**  
Bygningsnummer: 1  
Matrikelbetegnelse: 4 bx, Aalborg Ladegård, Hasseris  
**Bevaringsværdi: 4**


Arkitektonisk værdi: 4 Engelsk stil, velproportioneret, utraditionel ved indgang

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde, stikvej

Originalitet: 4 Ny dør, delvist nye vinduer, udbygning ved indgang


Tilstand: 4 God



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår\*: 1928  
Sokkel: cement/støbt  
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandl.  
Ydervæg, materiale\*: Mursten (01)  
Tag, form: saddeltag  
Tag, materiale\*: Tegl (05)  
Gavl: grundmuret  
Kvist: muret  
Gesims: muret  
Dør/port: beklædt/fyldningsdør  
Vindue: rektantet, rundbuet  
Bygningsdel: balkon, trappe  
Udsmykning: vindues/dørindfatning  
Stilart: 8. Den danske funktionelle villa

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse: **Anneberghøj 6**  
Bygningsnummer: 1  
Matrikelbetegnelse: 4 br, Aalborg Ladegård, Hasseris og 80 aao, Aalborg Markjorder  
**Bevaringsværdi: 4**

Arkitektonisk værdi: 4 Gode træk, detaljer omkring vinduesstørrelse og placering

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde, stikvej

Originalitet: 3 Delvist nye vinduer

Tilstand: 4 God



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår\*: 1934  
Sokkel: puds/maling  
Ydervæg, overflade: puds med overfl.  
Ydervæg, materiale\*: Mursten (01)  
Tag, form: saddeltag/valmtag  
Tag, materiale\*: Tegl (05)  
Gavl: grundmuret  
Kvist: facade/frontkvist  
Gesims: muret med puds/stuk  
Dør/port: fyldningsdør, revleport  
Vindue: rektantet  
Bygningsdel: balkon, trappe  
Udsmykning: vindues/dørindfatning  
Stilart: 8. Den danske funktionelle villa

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse: **Anneberghøj 7**  
Bygningsnummer: 1  
Matrikelbetegnelse: 4 bx, Aalborg Ladegård, Hasseris  
**Bevaringsværdi: 4**


Arkitektonisk værdi: 4 Engelsk stil, velproportioneret, utraditionel ved indgangen

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde, stikvej

Originalitet: 4 Ny dør, delvist nye vinduer, udbygning ved indgangen og nyere tag


Tilstand: 4 god



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår\*: 1928  
Sokkel: cement/støbt  
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling  
Ydervæg, materiale\*: Mursten  
Tag, form: saddeltag  
Tag, materiale\*: Tegl  
Gavl: grundmuret gavl  
Kvist:  
Gesims: muret gesims  
Dør/port: beklædt/fyldningsdør  
Vindue: rektantet, rundbuet  
Bygningsdel: balkon, trappe  
Udsmykning: vindues/dørindfatning  
Stilart: 8. Den danske funktionelle villa

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse: **Anneberghøj 8**  
Bygningsnummer: 1  
Matrikelbetegnelse: 4 bt, Aalborg Ladegård, Hasseris  
**Bevaringsværdi: 5**


Arkitektonisk værdi: 5 Stramt, velproportioneret med funkistræk, nyere atypiske vinduer og garage

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde, stikvej

Originalitet: 4 Nyere vinduer og dør


Tilstand: 4 God



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår\*: 1934  
Sokkel: markeret puds/maling  
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandl.  
Ydervæg, materiale\*: Mursten (01)  
Tag, form: valmtag  
Tag, materiale\*: Fibercement, herunder asbest (03)  
Gavl: grundmuret  
Kvist:  
Gesims:  
Dør/port: beklædt dør, ny port  
Vindue: rektantet  
Bygningsdel: balkon, trappe  
Udsmykning: frise/bånd  
Stilart: 7. Funkisbungalowen

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE


Adresse:	<b>Anneberghøj 10</b>
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	4 bv, Aalborg Ladegård, Hasseris
<b>Bevaringsværdi:</b>	<b>5</b>
Arkitektonisk værdi:	5 Velkomponeret, beskedent
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde, stikvej
Originalitet:	5 Nyere vinduer, velux, skorsten fjernet, nye farver, nyere tag
Tilstand:	4 God



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1930
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	trægesims
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantet, runde
Bygningsdel:	trappe, terrasse
Udsmykning:	vindues/dørindfatning, detaljer i sten, markeret underfacade
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning