

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse:	<b>Annettesvej 1</b>
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	4 cm, Aalborg Ladegård, Hasseris
<b>Bevaringsværdi:</b>	<b>4</b>
Arkitektonisk værdi:	4 Harmonisk, velproportioneret, engelsk inspireret
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Rolig villavej
Originalitet:	3 Fremstår meget originalt, bortset fra altandør
Tilstand:	3 Velholdt



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1937
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	facade/frontkvist og tagkvist
Gesims:	
Dør/port:	massiv trædør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	balkon, karnap, trappe, fransk altan
Udsmykning:	vindues/dørindfatning, søjle ved dør
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE


Adresse:	<b>Annettesvej 2</b>
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	4 x, Aalborg Ladegård, Hasseris
<b>Bevaringsværdi:</b>	<b>5</b>
Arkitektonisk værdi:	5 Massivt
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Rolig villaområde
Originalitet:	5 Ny dør, træoverdækning, nyt tag og tagkvist
Tilstand:	3 Velholdt, nyfugt



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1928
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	tagkviste
Gesims:	synlige spær
Dør/port:	ny dør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	trappe, vindfang, terrasse, træbalkon
Udsmykning:	vindues/dørindfatning
Stilart:	1. Den historicistiske villa

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse: **Annettesvej 2A**  
Bygningsnummer: 1  
Matrikelbetegnelse: 4 s, Aalborg Ladegård, Hasseris  
**Bevaringsværdi: 6**


Arkitektonisk værdi: 6 Tidstypisk, jævnt hus

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Rolig villaområde

Originalitet: 2 Fremstår originalt


Tilstand: 3 Velholdt



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår\*: 1972  
Sokkel: cement/støbt  
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling  
Ydervæg, materiale\*: Mursten (01)  
Tag, form: valmtag  
Tag, materiale\*: Cementsten (04)  
Gavl:  
Kvist:  
Gesims: trægesims  
Dør/port: beklædt dør  
Vindue: rektantet  
Bygningsdel:  
Udsmykning:  
Stilart: 11. Typehuset

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse: **Annettesvej 3**  
Bygningsnummer: 1  
Matrikelbetegnelse: 4 cn, Aalborg Ladegård, Hasseris  
**Bevaringsværdi: 5**

Arkitektonisk værdi: 5 Velproportioneret funkisvilla

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Rolig villaområde

Originalitet: 4 Ny dør og vinduer


Tilstand: 5 Rimelig



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår\*: 1935  
Sokkel: puds/maling  
Ydervæg, overflade: puds med overflade  
Ydervæg, materiale\*: Mursten (01)  
Tag, form: built up  
Tag, materiale\*: Built-up (01)  
Gavl:  
Kvist:  
Gesims:  
Dør/port: glas/træ dør  
Vindue: rektantet og rundt  
Bygningsdel: trappe, balkon  
Udsmykning:  
Stilart: 6. Funkisvillaen

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE


Adresse:	<b>Annettesvej 4</b>
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	4 ba, Aalborg Ladegård, Hasseris
<b>Bevaringsværdi:</b>	<b>4</b>
Arkitektonisk værdi:	4 Velproportioneret
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Rolig villaområde
Originalitet:	4 Enkelte nye vinduer, nyt tag og tagkvist
Tilstand:	3 Velholdt



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1930
Sokkel:	granit/kanpesten
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	karnap, trappe
Udsmykning:	vindues/dørindfatning, frontispice over døren, inskription
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE


Adresse:	<b>Annettesvej 6</b>
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	4 aæ, Aalborg Ladegård, Hasseris
<b>Bevaringsværdi:</b>	<b>4</b>
Arkitektonisk værdi:	4 Velproportioneret, fin villa
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Rolig villavej
Originalitet:	3 Nyere tag, ellers uændret
Tilstand:	3 Velholdt



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1929
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantet og runde
Bygningsdel:	trappe
Udsmykning:	pilastre, vindues/dørindfatning
Stilart:	5. Nyklassicistiske huse

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse:	<b>Annettesvej 8</b>
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	4 ai, Aalborg Ladegård, Hasseris
<b>Bevaringsværdi:</b>	<b>6</b>
Arkitektonisk værdi:	6 Velproportioneret „hovedbygning“, uharmonisk som helhed
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Rolig villavej
Originalitet:	4 Nyere vinduer og trappe, nyt tag med velux, overdækket terrasse
Tilstand:	3 Velholdt



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1928
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	fyldningsdør/port
Vindue:	retkantet og velux
Bygningsdel:	trappe, kældertrappe og terrasse
Udsmykning:	frise/bånd, vindues/dørindfatning
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning