

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Bodilsvej 2
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	6 bl, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Jævnt tidstypisk hus, lukket mod vejen
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	5 Nyere plastvinduer, nyt tag, nyere carport
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1947
Sokkel:	støbt/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	cementsten
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	tagudhæng med synlige spær
Dør/port:	
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	terrasse
Udsmykning:	
Stilart:	9. Statslånshuset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Bodilsvej 4**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 6 bm, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 6


Arkitektonisk værdi: 6 Velproportioneret bygningskrop, skæmmet af forskelligartede vinduer og nyere dør

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 4 Nyere dør, delvis nyere vinduer


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1953
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist:
Gesims: tagudhæng med synlige spær
Dør/port: beklædt dør med glas
Vindue: rektantet
Bygningsdel: trappe, overdækket terrasse
Udsmykning: vindues/dørindfatning
Stilart: 9. Statslånshuset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Bodilsvej 6**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 6 bn, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 6


Arkitektonisk værdi: 6 Beskedent. Utilpasset indgangsparti og utraditionel vinduesplacering i gavlen

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 5 Delvis nye plastvinduer, nyere vindfang og garage

Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1952
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: trægæsims
Gesims: trægesims
Dør/port: glasdør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: vindfang, trappe
Udsmykning: vinduesindfatning og træbeklædning
Stilart: 13. Bygning uden klassificering af stilart

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Bodilsvej 8
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	6 bo, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Jævnt hus, tilbygning og balkon ikke i stilart.
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	5 Originalt fra ombygningsår (2003 - nyere tag, tilbygning og kvist)
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1950
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag og built up
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkvist
Gesims:	taguhæng med synlige spær
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	tilbygning, balkon og trappe
Udsmykning:	vindues/dørindfatning
Stilart:	10. Murer mestervillaen fra 50'erne

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Bodilsvej 10**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 6 bp, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5

Arkitektonisk værdi: 5 Velproportioneret større tidstypisk hus - enkelt og stramt

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 3 Fremstår temmelig originalt. Ny trappe (muligvis nyere vinduer i samme stil)


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1954
Sokkel: tegl
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagudhæng med synlige spær
Gesims: tagudhæng med synlige spær
Dør/port: retkantet
Vindue: retkantet
Bygningsdel: terrasse, trappe
Udsmykning: bånd
Stilart: 9. Statslånshuset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Bodilsvej 14**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 6 br, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Velproportioneret

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 4 Delvis nye vinduer, ellers fremstår det temmelig originalt


Tilstand: 5 Rimelig



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1948
Sokkel: sprutpuds/maling
Ydervæg, overflade: sprutpuds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: synlige spær
Gesims: synlige spær
Dør/port: retkantet og rundt
Vindue: retkantet og rundt
Bygningsdel: terrasse
Udsmykning: skodder, beplantning på muren
Stilart: 9. Statslånshuset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Bodilsvej 16**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 6 bs, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 6


Arkitektonisk værdi: 6 Sammensat udtryk, nyere overdækket terrasse

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 6 Malet murværk, fransk altan, nyere dør, tilbygning (udestue/terrasse)

Tilstand: 5 Rimelig



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1953
Sokkel: støbt/cement
Ydervæg, overflade: malet
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag og halvtag
Tag, materiale*: Cementsten (04)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist:
Gesims: tagudhæng med synlige spær
Dør/port: beklædt
Vindue: rektantet vinduer
Bygningsdel: udestue, overdækket terrasse, vindfang, fransk altan og trappe
Udsmykning:
Stilart: 8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning