

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Bøge Alle 1**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 11 cn, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 3


Arkitektonisk værdi: 3 Meget fin, velproportioneret

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 4 Rolig villavej

Originalitet: 2 Fremstår temmelig originalt


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1918
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: facade/frontkvist
Gesims: muret med puds/stuk
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: retkantede, rundtbuet, runde og ovale
Bygningsdel: trappe
Udsmykning: frise/bånd, vindues/dørindfatning, pilastre omkring døren og inskription
Stilart: 3. Den klassiske historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Bøge Alle 2**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 11 co, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 4

Arkitektonisk værdi: 4 Velproportioneret, skæmmet af høj mur

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 4 Rolig villavej

Originalitet: 5 Nye vinduer, nyt glaseret tegltag, mur mod have, ny port og træskur

Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1921
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag og saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)(sort glaseret)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: facade/frontkvist
Gesims: muret med puds/stuk
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: rektantede, rundbuet og runde
Bygningsdel: balkon, karnap, terrasse og trappe
Udsmykning: frise/bånd, frontispice
Stilart: 3. Den klassiske historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Bøge Alle 3
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	11 bl, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Lidt massivt
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Rolig villavej
Originalitet:	3 Nyere dør og vinduer, ellers uændret
Tilstand:	5 Rimelig



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1917
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	mansardtag og valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	rethandede
Bygningsdel:	karnap og trappe
Udsmykning:	frise/bånd, hjørnekvadre og detaljer over vinduer
Stilart:	1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Bøge Alle 4
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	11 by, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Beskedent
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Rolig villavej
Originalitet:	5 Nyere tag med velux, nye vinduer, ny trappe, skorsten sløjfet
Tilstand:	2 Meget velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1918
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	tegl
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	muret gesims
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	rethandede, rundbuet, velux
Bygningsdel:	trappe
Udsmykning:	vindues/dørindfatning, frontispice på garagen
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Bøge Alle 6**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 11 av, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 6

Arkitektonisk værdi: 6 Meget sammensat udtryk i forhold til husets oprindelige udformning

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 4 Rolig villavej

Originalitet: 6 Nyt tag, plastvinduer, havestue, dør og berapning, carport og vindfang


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1931
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist:
Gesims: muret med puds/stuk
Dør/port: pladedør
Vindue: rektantede
Bygningsdel: veranda, udestue og vindfang
Udsmykning: markise
Stilart: 4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning