

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Grænsevej 1
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	11 de, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Velproportioneret, beskedent
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Rolig stikvej
Originalitet:	4 Nyere vinduer, dør, tag og nyere vindfang
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1931
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	ny dør
Vindue:	retkantede
Bygningsdel:	trappe og vindfang
Udsmykning:	detaljer i murværk, vindues/dørindfatning
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Grænsevej 1A
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	11 hl, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	8
Arkitektonisk værdi:	8 Uden arkitektonisk værdi
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Rolig stikvej
Originalitet:	7 Original fra ombygningsår (2002)
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1958
Sokkel:	støbt cement
Ydervæg, overflade:	eternitplader
Ydervæg, materiale*:	Andet materiale (90)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	trægavl
Kvist:	
Gesims:	synlige spær
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	rektantede
Bygningsdel:	trappe, udhæng over dør
Udsmykning:	
Stilart:	13. Bygning uden klassificering af stilart

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Grænsevej 1B
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	11 g, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	8
Arkitektonisk værdi:	8 Uden arkitektonisk værdi
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Rolig stikvej
Originalitet:	6 Tilbygning og ovenlysvinduer
Tilstand:	6 Lidt forsømt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1953
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	puds med overflade, ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	halvtag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	
Dør/port:	pladedør
Vindue:	retkantede og ovenlys
Bygningsdel:	
Udsmykning:	
Stilart:	13. Bygning uden klassificering af stilart

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Grænsevej 2**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 79 im, Aalborg Markjorder
Bevaringsværdi: 6


Arkitektonisk værdi: 6 Ringe arkitektonisk værdi

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 4 Stikvej

Originalitet: 2 Fremstår original

Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1983
Sokkel: støbt/cement
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: trægavl
Kvist: trægavsims
Gesims: trægavsims
Dør/port: beklædt dør
Vindue: rektantede
Bygningsdel: terrasse
Udsmykning: bånd i sten
Stilart: 11. Typehuset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Grænsevej 3**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 79 ez, Aalborg Markjorder og 11 am, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 4



Arkitektonisk værdi: 3 Velkomponeret

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 4 Rolig stikvej

Originalitet: 4 Delvist nye vinduer, ny dør, nyere tag

Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1914
Sokkel: markeret puds/maling
Ydervæg, overflade: puds med overfl.
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: grundmuret
Kvist: facade/frontkvist
Gesims: muret/trægesims
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: rektantet, fladbuet
Bygningsdel: tårn/spir/tagryttere, terrasse
Udsmykning: frise/bånd, detaljer i murværk over vindue
Stilart: 1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Grænsevej 5**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 11 df, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 6

Arkitektonisk værdi: 7 „Halvt hus“, svært at vurdere

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 4 Rolig villavej

Originalitet: 5 Nye vinduer og ny dør

Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1890
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: puds med overflade/ingen overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: halvt mansardtag
Tag, materiale*: tegl
Gavl: grundmuret
Kvist: tagkviste
Gesims: muret med puds stuk/muret
Dør/port: ny dør
Vindue: retkantet, rundbuet
Bygningsdel: trappe, terrasse, balkon
Udsmykning:
Stilart: 13. Bygning uden klassificering af stilart

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning