


Bevaringsværdige bygninger


Adresse:	Hr. Hennekes Vej 3
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Velproportioneret
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	2 Fremstår uden større ændringer
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1926
Sokkel:	pudset sokkel
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantet, fladbuede tagvinduer
Bygningsdel:	trappe
Udsmykning:	vindues-/dørindfatning, detaljer/sten o.l.
Stilart:	5. Nyklassicistiske huse


* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger


Adresse:	Hr. Hennekes Vej 4
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Middel bygmestervilla med uheldige fornyelser
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	7 Nyere vinduer og tag, uheldig udestue
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1929
Sokkel:	pudset sokkel
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebeholdl.
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	mansardtag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	småkviste
Gesims:	muret gesims
Dør/port:	
Vindue:	retkantet, velux
Bygningsdel:	trappe
Udsmykning:	
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Hr. Hennekes Vej 5
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Velproportioneret
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	4 Nyere vinduer og tag, ny uheldig dør
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1932
Sokkel:	tegl
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag/heltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret gesims
Dør/port:	ny dør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	trappe, balkon
Udsmykning:	dørindfatning, detaljer/sten o.l.
Stilart:	5. Nyklassicistiske huse

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger


Adresse:	Hr. Hennekes Vej 6
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Enkel bygmestervilla med ufølsomme fornyelser
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Fritliggende huse
Originalitet:	6 Nyere vinduer, uheldig trapeeoverbygning
Tilstand:	4 Mindre god



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1927
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret gesims
Dør/port:	ny dør
Vindue:	retkantet, velux
Bygningsdel:	trappe, balkon
Udsmykning:	bånd/frise
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Hr. Hennekes Vej 7
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Fritliggende huse
Originalitet:	3 Ny bemaling, nyt tag, tilbygning i form af garage
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1931
Sokkel:	pudset sokkel
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	rethvandet, velux
Bygningsdel:	trappe
Udsmykning:	vindue-/dørindfatning
Stilart:	5. Nyklassicistiske huse

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger




Adresse:	Hr. Hennekes Vej 8
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Gode proportioner, lidt uheldig tilbygning
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Fritliggende villaer
Originalitet:	6 Nyere vinduer og tilbygning
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1929
Sokkel:	pudset sokkel
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag/heltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	rethvortet, runde og ovale
Bygningsdel:	trappe
Udsmykning:	vindues-/dørindfatning, detaljer/sten o.l.
Stilart:	5. Nyklassicistiske huse

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



Adresse: **Hr. Hennekes Vej 10**

Bygningsnummer: 1

Matrikelbetegnelse:

Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Uheldige nye vinduer på et godt hus

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Fritliggende villaer

Originalitet: 4 Nyere vinduer


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1930
Sokkel: mark. Puds/maling
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag/heltag
Tag, materiale*: eternit skifer
Gavl: grundmuret gavl
Kvist:
Gesims: tagudhæng med synlige spær
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: rektantet, runde og ovale
Bygningsdel: balkon, trappe
Udsmykning: vindues-/dørindfatning, detaljer/sten o.l., frise/bånd
Stilart: 8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Hr. Hennekes Vej 12**

Bygningsnummer: 1

Matrikelbetegnelse:

Bevaringsværdi: 7


Arkitektonisk værdi: 6 Jævnt typehus

Kulturhistorisk værdi: 6

Miljømæssig værdi: 4 Villaområde

Originalitet: 3 Som opført


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1979
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: uden overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: trægavl
Kvist:
Gesims:
Dør/port: rektantet
Vindue: rektantet
Bygningsdel:
Udsmykning:
Stilart: 11. Typehuset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning