

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Jægervænget 1
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	1 gu Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Villakvarter
Originalitet:	2 Fremstår originalt
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1969
Sokkel:	støbt/cement
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	Valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	trægesims
Dør/port:	
Vindue:	retkantede
Bygningsdel:	terasse
Udsmykning:	træbeklædning, detaljer i sten
Stilart:	11. Typehuset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Jægervænget 2
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	1 gt Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Villakvarter
Originalitet:	2 Fremstår originalt
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1968
Sokkel:	pudset
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	træ
Kvist:	
Gesims:	trægesims
Dør/port:	pladedør
Vindue:	rethandede
Bygningsdel:	trappe
Udsmykning:	træbeklædning
Stilart:	11. Typehuset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger




Adresse:	Jægervænget 3
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	1 gy Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Lukket fra vejen
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Villakvarter, stikvej
Originalitet:	3 Fremstår originalt. Solfangere på taget
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1967
Sokkel:	støbt/cement
Ydervæg, overflade:	Malet
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	trægavl
Kvist:	
Gesims:	trægesims
Dør/port:	glasdør
Vindue:	rethandede
Bygningsdel:	terasse
Udsmykning:	træpaneler
Stilart:	11. Typehuset


* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger


Adresse:	Jægervænget 4
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	1 gs Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Villakvarter, stikvej
Originalitet:	2 Fremstår originalt
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1968
Sokkel:	tegl
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	built up
Tag, materiale*:	Built-up (01)
Gavl:	træ
Kvist:	
Gesims:	
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	rethandede
Bygningsdel:	
Udsmykning:	bånd
Stilart:	12. Den modernistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Jægervænget 5
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	1 gx Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Villakvarter, stikvej
Originalitet:	2 Fremstår originalt
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1967
Sokkel:	pudset
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	træ
Kvist:	
Gesims:	trægesims
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	rethvagede
Bygningsdel:	trappe
Udsmykning:	træbeklædning
Stilart:	11. Typehuset


* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger


Adresse:	Jægervænget 6
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	1 gr Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Villakvarter, stikvej
Originalitet:	2 Fremstår originalt
Tilstand:	4 Rimelig god



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1967
Sokkel:	pudset
Ydervæg, overflade:	malet
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	træ
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	rethvagede
Bygningsdel:	kældertrappe
Udsmykning:	træbeklædning
Stilart:	11. Typehuset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning