


Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Jennysvej 1
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	5 y, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Velproportioneret
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	5 Nye vinduer, dør, garageport, nyt tag, muligvis pudset
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1936
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	cementsten
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	trægesims
Dør/port:	pladedør med glas
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	balkon
Udsmykning:	vindues/dørindfatning
Stilart:	7. Funkisbungalowen

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Jennysvej 3**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 5 aq, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Velproportioneret

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 4 Nyere vinduer, nyt tag

Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1934
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist:
Gesims: tagudhæng med synlige spær
Dør/port:
Vindue: rektantet, runde og velux
Bygningsdel: trappe
Udsmykning: skodder og vinduesindfatning
Stilart: 8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Jennysvej 4
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	5 bø, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Jævnt hus
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	5 Plastvinduer, nyt tag og ovenlysvinduer
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1959
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	
Dør/port:	
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	
Udsmykning:	
Stilart:	9. Statslånshuset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Jennysvej 5**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 5 ay, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 6 Fuldstændigt ombygget, totalrenoveret

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 6 Nyt tag, malede facader, garage, tilbygning og kvist


Tilstand: 2 Meget velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1934
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: pudset
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag og built up
Tag, materiale*: glaceret tegl (rødbrun)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagkvist
Gesims: tagudhæng med synlige spær
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: rektantet og rundt
Bygningsdel: balkon, trappe, tilbygning, kældertrappe
Udsmykning: dørindfatning, detaljer i sten
Stilart: 5. Nyklassicistiske huse

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Jennysvej 6**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 5 bo, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Større, tidstypisk villa

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 4 Nyere vinduer


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1951
Sokkel: tegl
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist:
Gesims: tagudhæng med synlige spær
Dør/port: beklædt dør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: trappe, kældertrappe
Udsmykning: markeret underfacade
Stilart: 10. Murermestervillaen fra 50'erne

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Jennysvej 7**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 5 aæ, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 6


Arkitektonisk værdi: 6 Tidstypisk villa

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 4 Nyere vinduer, nyt tag


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1935
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist:
Gesims:
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: rektantet og rundbuet
Bygningsdel: indgangsparti, vindfang, trappe, terrasse og balkon
Udsmykning: markise, bånd og vinduesindfatning
Stilart: 8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Jennysvej 8**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 5 bp, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5

Arkitektonisk værdi: 5 Udestue er ikke tilpasset stilart

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 5 Originalt fra ombygningsår


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1952
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag og built up
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagudhæng med synlige spær
Gesims: beklædt dør
Dør/port: rektantet
Vindue: udestue/tilbygning
Bygningsdel: beplantning på muren
Udsmykning: 10. Murer mestervillaen fra 50'erne

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Jennysvej 9**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 5 be, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5

Arkitektonisk værdi: 5 Velproportioneret, tilbygning mod baghave ikke i husets stilart

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Rolig villavej

Originalitet: 5 Originalt fra ombygningsår (1974)


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1940
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling og pudset overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: Kvist:
Gesims: muret gesims
Dør/port: revledør
Vindue: rektantet, runde
Bygningsdel: trappe, tilbygning og terrasse
Udsmykning: vindues/dørindfatning, skodder
Stilart: 8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Jennysvej 10**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 5 bq, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 6


Arkitektonisk værdi: 6 Jævnt hus

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 3 Fremstår original


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1956
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagudhæng med synlige spær
Gesims: tagudhæng med synlige spær
Dør/port: retkantet
Vindue: udhæng over døren, terrasse
Bygningsdel: portindfatning
Udsmykning: 9. Statslånshuset
Stilart: 9. Statslånshuset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning


Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Jennysvej 11**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 5 bh, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 3


Arkitektonisk værdi: 5 Jævnt hus
Kulturhistorisk værdi: 3 Arkitekttegnet villa
Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde
Originalitet: 4 Nyere garage, velux
Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1950
Sokkel: tegl
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist:
Gesims: tagudhæng med synlige spær
Dør/port: beklædt dør
Vindue: rektantet, velux
Bygningsdel: trappe, balkon og kældertrappe
Udsmykning: detaljer i murværk
Stilart: 10. Murer mestervillaen fra 50'erne

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Jennysvej 12
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	5 br, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Jævnt hus med nyere udestue
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	5 Originalt fra ombygningsår (1998)
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1956
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag og andet
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	tagudhæng med synlige spær
Dør/port:	
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	udestue/karnap
Udsmykning:	portindfatning
Stilart:	9. Statslånshuset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Jennysvej 13
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	5 bi, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Velproportioneret hus
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	4 Nye vinduer, altandør og velux
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1950
Sokkel:	tegl
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	frontkvist
Gesims:	tagudhæng med synlige spær
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	karnap, balkon, trappe og kældertrappe
Udsmykning:	markeret underfacade
Stilart:	10. Murermestervillaen fra 50'erne

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Jennysvej 14
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	5 bs, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Utilpasset havestue
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	6 Forskellige vinduer, velux, nyere tag og tilbygning
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1957
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	tagudhæng med synlige spær
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	retkantet, rundbuet, velux
Bygningsdel:	trappe, vindfang og udestue
Udsmykning:	port/dør/vinduesindfatning
Stilart:	10. Murer mestervillaen fra 50'erne

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Jennysvej 15
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	5 bk, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Tidstypisk villa
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Rolig villaområde
Originalitet:	4 Delvis nye plastvinduer, nyere tag, ny altandør
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1954
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	tagudhæng med synlige spær
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	rektantet, rundbuget
Bygningsdel:	balkon, trappe
Udsmykning:	vindues/dørindfatning, skodder, inskription
Stilart:	10. Murer mestervillaen fra 50'erne

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Jennysvej 16**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 5 bx, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 6


Arkitektonisk værdi: 6 Jævnt hus, beskedent

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 4 Nyere plastvinduer og -dør


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1958
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist:
Gesims: synlige spær
Dør/port: plastikdør
Vindue: rektantet
Bygningsdel:
Udsmykning:
Stilart: 9. Statslånshuset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Jennysvej 17**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 5 bl, Aalborg Ladegård, Hasseris og 80 aos, Aalborg Markjorder

Bevaringsværdi: 6


Arkitektonisk værdi: 6 Utilpasset tagkvist og tilbygning

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 5 Nyere tag, kvist, tilbygning, nyere vinduer og dør


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1954
Sokkel: støbt/cement
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagkvist
Gesims: tagudhæng med synlige spær
Dør/port: beklædt dør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: trappe og tilbygning
Udsmykning: vindues/dørindfatning
Stilart: 10. Murer mestervillaen fra 50'erne

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Jennysvej 19**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 5 bm, Aalborg Ladegård, Hasseris og 80 aot, Aalborg Markjorder
Bevaringsværdi: 5

Arkitektonisk værdi: 5 Jævnt hus

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 4 Nyere tag og plastvinduer


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1954
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagudhæng med synlige spær
Gesims: tagudhæng med synlige spær
Dør/port: retkantet
Vindue: retkantet
Bygningsdel: trappe og terrasse
Udsmykning:
Stilart: 10. Murermestervillaen fra 50'erne

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning