

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kastanievej 2**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 11 eb, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Jævnt hus

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Rolig villavej

Originalitet: 5 Nyere vinduer og tag

Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1941
Sokkel: støbt/cement
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret
Kvist: tagkvist
Gesims: synlige spær
Dør/port:
Vindue: rektantede, runde og velux
Bygningsdel:
Udsmykning: skodder
Stilart: 8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Kastanievej 3
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	10 hq, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Jævn villa
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Rolig villavej
Originalitet:	2 Fremstår originalt
Tilstand:	4 God, trænger til nyt tag



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1959
Sokkel:	støbt/cement
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	
Dør/port:	glasdør
Vindue:	
Bygningsdel:	
Udsmykning:	træbeklædning
Stilart:	9. Statslånshuset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Kastanievej 4
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	11 n, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Utraditionelt hus med mange fornyelser
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Rolig villavej
Originalitet:	7 Svært at bedømme, nyere balkon, nyt tag, kviste og skorstene, nyere udhus, udestue
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1910
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkvist
Gesims:	synlige spær
Dør/port:	ny beklædt dør
Vindue:	rethandede
Bygningsdel:	karnap, balkon og udestue
Udsmykning:	detaljer i sten, udhæng over dør, bånd, vindues/dørindfatning, blomsterkasse
Stilart:	1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Kastanievej 5
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	10 hp, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Lidt tung bygningskrop
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Rolig villavej
Originalitet:	3 Nyere tag med velux, trappe og gelænder
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1957
Sokkel:	kampesten og tegl
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	trægavl
Kvist:	
Gesims:	trægesims
Dør/port:	pladedør med glas
Vindue:	retkantet og velux
Bygningsdel:	trappe
Udsmykning:	træbeklædning, detaljer i sten
Stilart:	10. Murer mestervillaen fra 50'erne

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kastanievej 6**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 11 ac, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Velproportioneret, beskedent, utilpasset havestue

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Rolig villavej

Originalitet: 5 Ny dør, nye vinduer, ny havestue


Tilstand: 5 Rimelig



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1900
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: grundmuret
Kvist: tagkvist
Gesims: synlige spær
Dør/port: fyldingsdør
Vindue: retkantet, fladbuet
Bygningsdel: veranda, udestue og trappe
Udsmykning: frise/bånd, inskriptioner, vindues/dørindfatning, markeret underfacade, detaljer i murværk, vin på muren
Stilart: 1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Kastanievej 7
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	10 ho, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Rolig villavej
Originalitet:	3 Fremstår originalt, nyere udestue
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1947
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	synlige spær
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	rektantet
Bygningsdel:	udestue, trappe
Udsmykning:	dør/vinduesindfatning
Stilart:	10. Murer mestervillaen fra 50'erne

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kastanievej 8**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 11 au, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Lidt speciel proportionering

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Rolig villavej

Originalitet: 6 Nye vinduer, vinduesblændinger


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1912
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: grundmuret
Kvist: facade/frontkvist
Gesims: synlige spær
Dør/port: beklædt dør
Vindue: rektantet og fladbuet
Bygningsdel: balkon, karnap og trappe
Udsmykning: frise/bånd, vindues/dørindfatning, inskription
Stilart: 1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Kastanievej 9
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	10 i, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Velkomponeret bygningskrop
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Rolig villavej
Originalitet:	4 Uheldig ny dør, nyere tag
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1898
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	facade/frontkvist
Gesims:	synlige spær
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantede
Bygningsdel:	karnap og trappe
Udsmykning:	vindues/dørindfatning, bånd langs tagkant, inskription
Stilart:	1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Kastanievej 10
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	11 dc, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Beskedent
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Rolig villavej
Originalitet:	5 Nyere utilpasset tagbelægning, nye vinduer, ny dør, sprutpuds
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1935
Sokkel:	pudset
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	ny dør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	veranda, udestue og trappe
Udsmykning:	markeret underfacade
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Kastanievej 11
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	10 s, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	3
Arkitektonisk værdi:	3 Velproportioneret
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Rolig villavej
Originalitet:	3 Fremstår temmelig originalt
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1905
Sokkel:	støbt/cement
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	tagudhæng med synlige spær
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantede, fladbuet og rundbuet
Bygningsdel:	karnap og trappe
Udsmykning:	frise/bånd, inskriptioner, detaljer i farvet sten, bindingsværk, vindues/dørindfatning, markeret underfacade
Stilart:	1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Kastanievej 12
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	11 aø, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Enkelte uheldigt malede vinduer og balkon
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Rolig villavej
Originalitet:	4 Fremstår originalt, bortset fra delvist nye vinduer
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1910
Sokkel:	markeret puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	facade/frontkvist
Gesims:	taguhæng med synlige spær
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	fladbuget og rektantet
Bygningsdel:	balkon, karnap, trappe og vindfang
Udsmykning:	frise/bånd, vindues/dørindfatning, inskription, altankasser på balkon
Stilart:	1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kastanievej 13**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 10 t, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5

Arkitektonisk værdi: 5 Velproportioneret, men med utilpasset ny kvist

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Rolig villavej

Originalitet: 4 Nyere altandør og vinduer


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1899
Sokkel: støbt/cement
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Cementsten (04)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: facade/frontkvist og tagkvist
Gesims: tagudhæng med synlige spær
Dør/port: beklædt dør
Vindue: rektantet og fladbuet
Bygningsdel: trappe
Udsmykning: frise/bånd, inskriptioner, vindues/dørindfatning
Stilart: 1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kastanievej 14**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 11 hg, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Velproportioneret

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Rolig villavej

Originalitet: 4 Nyere tag og vinduer


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1953
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret
Kvist:
Gesims: synlige spær
Dør/port: beklædt/glas dør
Vindue: rektantet, rundbuet og velux
Bygningsdel: trappe, terrasse
Udsmykning: skodder og dør/vinduesindfatning
Stilart: 10. Murer mestervillaen fra 50'erne

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kastanievej 15**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 10 u, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Harmonisk, gode detaljer

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Rolig villavej

Originalitet: 5 Nyere vinduer, dør og blænding

Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1889
Sokkel: markeret puds/maling
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Cementsten (04)
Gavl: grundmuret
Kvist: facade/frontkvist
Gesims: synlige spær
Dør/port: beklædt dør
Vindue: rektantet og fladbuet
Bygningsdel: balkon og karnap
Udsmykning: frise/bånd, vindues/dørindfatning, inskriptioner, markeret under-
Stilart: 1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kastanievej 17**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 10 aa, Aalborg Ladegård, Hasseris

Bevaringsværdi: 4


Arkitektonisk værdi: 4 Velproportioneret og velkomponeret bygningskrop

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Rolig villavej

Originalitet: 3 Fremstår temmelig originalt

Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1916
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Naturskifer
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: facade/frontkvist og tagkvist
Gesims: tagudhæng med synlige spær
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: vinduer rektantet
Bygningsdel: trappe, balkon
Udsmykning: frise/bånd, vindues/dørindfatning, markeret underfacade, detaljer i træ på tagryg, beplantning på murværk
Stilart: 1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kastanievej 19**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 10 x, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5

Arkitektonisk værdi: 5 Velproportioneret, gode detaljer, utilpasset overdækning

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Rolig villavej

Originalitet: 4 Ny dør, enkelte nye vinduer


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1905
Sokkel: tegl
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagudhæng med synlige spær
Gesims: tagudhæng med synlige spær
Dør/port: ny dør
Vindue: fladbuget, rektantet, runde og ovale
Bygningsdel: trappe
Udsmykning: frise/bånd, vindues/dørindfatning
Stilart: 1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kastanievej 21**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 10 r, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5

Arkitektonisk værdi: 5 Vinduer savner detaljering i forhold til oprindelig stil

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 4 Trafikeret villavej

Originalitet: 4 Nyere vinduer, dør og tag


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1899
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: facade/frontkvist
Gesims: tagudhæng med synlige spær
Dør/port: ny dør - glas/træ
Vindue: rektantet, rundbuet, fladbuet
Bygningsdel: balkon, karnap, trappe, udhus
Udsmykning: vindues/dørindfatning, spir og inskription
Stilart: 1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning