


Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Kong Georgs Vej 1
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	15d, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Beskedent
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	5 Nyt tag, vinduer, dør og kvist, vandskuret
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1900
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	cement sten
Gavl:	grundmuret
Kvist:	tagkviste
Gesims:	synlige spær
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantede
Bygningsdel:	indgangsparti, karnap, balkon
Udsmykning:	inskription, markeret underfacade, bånd langs tagkant
Stilart:	1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Kong Georgs Vej 2
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	15q, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Uharmonisk
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	5 Nyere uheldige vinduer, dør og tag
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1912
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag og mansardtag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	fyldningsdøre
Vindue:	rethandede
Bygningsdel:	trappe, indgangsparti og balkon
Udsmykning:	bånd, inskription
Stilart:	13. Bygning uden klassificering af stilart

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kong Georgs Vej 3**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 15ak, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 4


Arkitektonisk værdi: 4 Gedigent, velproportioneret, skæmmet af nye vinduer

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 4 Nyere skæmmende vinduer

Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1929
Sokkel: støbt/cement
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret
Kvist: frontkvist og tagkviste
Gesims: muret gesims
Dør/port:
Vindue: rektantede
Bygningsdel: trappe
Udsmykning: bånd, vindues/dørindfatning, frontispice
Stilart: 5. Nyklassicistiske huse

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Kong Georgs Vej 4
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	15r, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	5 Hus med utraditionelle detaljer
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	5 Ny dør, nyere vinduer, ny trappe, nyt tag, ny zinkinddækning på karnap og kvist
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1912
Sokkel:	pudset/malet
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	rethvagede
Bygningsdel:	balkon, trappe og karnap
Udsmykning:	inskription, vindues/dørindfatning, markeret under facade
Stilart:	1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kong Georgs Vej 5**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 15s, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 4


Arkitektonisk værdi: 4 Velproportioneret

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 2 Fremstår original


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1913
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagkvist
Gesims: muret med puds/stuk
Dør/port:
Vindue: retkantede
Bygningsdel: trappe
Udsmykning: vindues/dørindfatning, markeret underfacade
Stilart: 1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Kong Georgs Vej 6
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	15ab, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Kompakt med barokke forbilleder, uheldige tilbygninger
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	6 Nyere vinduer, sort glaseret tegltag, tilbygninger (indgang/carport)
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1920
Sokkel:	puds/malet
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	mansardtag
Tag, materiale*:	Tegl (05) (Glaseret)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	glas/pladedør
Vindue:	rethandede
Bygningsdel:	tilbygning/indgangsparti, udestue
Udsmykning:	hjørnekvadre, vindues/dørindfatning, markeret underfacade
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Kong Georgs Vej 7
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	15v, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Kompakt, sammenpresset, skæmmet af fornyelser
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	6 Nyere vinduer, skæmmende tag, trætilbygning, ny dør
Tilstand:	5 Rimelig



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1913
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	pudset med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	mansardtag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	
Vindue:	retkantede, velux
Bygningsdel:	trætilbygning, balkon, trappe, terrasse
Udsmykning:	hjørnekvadre, markeret underfacade, inskription, pilastre
Stilart:	1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



Adresse: **Kong Georgs Vej 8**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 15ai, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 4


Arkitektonisk værdi: 4 Beskedent, velkomponeret, dog er der et ikke originalt rødt glaseret tegltag

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 5 Enkelte nye vinduer, ny inddækning ved tagkvist, aluminiumsplader på skorsten, nyt glaseret tag, ny altandør (dog holdt i stil)


Tilstand: 2 Meget velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1927
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: pudset med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret
Kvist: tagkvist
Gesims: muret med puds/stuk
Dør/port: massiv trædør
Vindue: rektantede, rundt
Bygningsdel: balkon, udestue, trappe
Udsmykning: pilastre, bånd
Stilart: 5. Nyklassicistiske huse

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kong Georgs Vej 9**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 15ah, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Fint velproportioneret hus, skæmmet af nye vinduer og nyt rød-orange tegltag

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 5 Skorsten fjernet, nye skæmmende plastvinduer, nyere tag


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1930
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret
Kvist: tagkvist
Gesims: synlige spær
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: rektantede
Bygningsdel: trappe, balkon og karnap
Udsmykning: dør/vinduesindfatning, detaljer i sten, bånd, markeret underfacade
Stilart: 8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Kong Georgs Vej 10
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	15as, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 50'er stil
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	4 Udestue, tilbygning i form af skur
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1957
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	træ og synlige spær
Dør/port:	fyldningsdør med glas
Vindue:	rethandede
Bygningsdel:	udestue
Udsmykning:	skodder
Stilart:	13. Bygning uden klassificering af stilart

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Kong Georgs Vej 11
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	15bd, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Villaområde
Originalitet:	4 Nyere havedør i plast
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1968
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	malet
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	halvtag
Tag, materiale*:	Andet materiale (90)
Gavl:	
Kvist:	
Gesims:	
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	balkon, trappe
Udsmykning:	træbeklædning
Stilart:	12. Den modernistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknik- og Miljøforvaltningen

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Kong Georgs Vej 12
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	15ba, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Villaområde
Originalitet:	3 Fremstår original
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1967
Sokkel:	
Ydervæg, overflade:	pudset
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	trægesims
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	
Udsmykning:	
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknik- og Miljøforvaltningen

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kong Georgs Vej 13**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 15bf, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 4


Arkitektonisk værdi: 4 Arkitekttegnet hus

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde, flot udsigt

Originalitet: 3 Fremstår original

Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1969
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: malet
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: built up
Tag, materiale*: Built-up (01)
Gavl:
Kvist:
Gesims: synlige spær
Dør/port: beklædt dør
Vindue: rektantet
Bygningsdel:
Udsmykning: muret bånd, „pilastre“
Stilart: 12. Den modernistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknik- og Miljøforvaltningen

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kong Georgs Vej 14**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 15az, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Arkitekttegnet hus

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde, god udsigt

Originalitet: 4 Nyere vinduer


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1966
Sokkel: malet
Ydervæg, overflade: malet
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: built up
Tag, materiale*: Built-up (01)
Gavl:
Kvist:
Gesims: træ og synlige spær
Dør/port: pladedør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: balkon, trappe
Udsmykning:
Stilart: 12. Den modernistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknik- og Miljøforvaltningen

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kong Georgs Vej 15**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 15bg, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 4


Arkitektonisk værdi: 4 Arkitekttegnet hus

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde med god udsigt

Originalitet: 4 Nyere vinduer

Tilstand: 5 Rimelig



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1969
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: malet
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: built up
Tag, materiale*: Built-up (01)
Gavl:
Kvist:
Gesims: eternit
Dør/port: pladedør
Vindue: rektantet
Bygningsdel:
Udsmykning: kunst på facade
Stilart: 12. Den modernistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknik- og Miljøforvaltningen

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Kong Georgs Vej 16
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	15bb, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villavej, god udsigt
Originalitet:	3 Fremstår original bortset fra farve på træværk
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1969
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	built up
Tag, materiale*:	Built-up (01)
Gavl:	
Kvist:	
Gesims:	synlige spær
Dør/port:	glasdør
Vindue:	rethkantet
Bygningsdel:	
Udsmykning:	
Stilart:	12. Den modernistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknik- og Miljøforvaltningen

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kong Georgs Vej 17**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 15bh, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 4

Arkitektonisk værdi: 4 Arkitekttegnet hus

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde med god udsigt

Originalitet: 3 Fremstår original

Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1969
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: malet
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: built up
Tag, materiale*: Built-up (01)
Gavl:
Kvist:
Gesims: eternit
Dør/port: pladedør
Vindue: retkantet
Bygningsdel:
Udsmykning:
Stilart: 12. Den modernistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknik- og Miljøforvaltningen

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Kong Georgs Vej 18
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	15ax, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde, god udsigt
Originalitet:	3 Fremstår original
Tilstand:	5 Rimelig



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1966
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	malet
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	built up
Tag, materiale*:	Built-up (01)
Gavl:	
Kvist:	
Gesims:	trægesims
Dør/port:	beklædt
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	
Udsmykning:	træbeklædning
Stilart:	12. Den modernistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknik- og Miljøforvaltningen

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Kong Georgs Vej 20
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	15aæ, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde, god udsigt
Originalitet:	5 Nyere vinduer og port
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1966
Sokkel:	tegl
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	trægesims
Dør/port:	
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	udestue
Udsmykning:	træbeklædning og pilastre
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknik- og Miljøforvaltningen

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kong Georgs Vej 21**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 15bk, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5

Arkitektonisk værdi: 5 Tegnet af ark. Kjeld Maltha med inspiration i typehusstilen

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde, god udsigt

Originalitet: 5 Renoveret

Tilstand: 2



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1985
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: grundmuret
Kvist:
Gesims: synlige spær
Dør/port: beklædt dør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: terrasse
Udsmykning: træbeklædning
Stilart: 11. Typehuset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknik- og Miljøforvaltningen


Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kong Georgs Vej 24**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 15bi, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 3


Arkitektonisk værdi: 3 Arkitekttegnet hus
Kulturhistorisk værdi: 5
Miljømæssig værdi: 2 Forrygende udsigt, villaområde
Originalitet: 2 Fremstår original
Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1968
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*: Kalksandsten
Tag, form: built up
Tag, materiale*: Built-up (01)
Gavl:
Kvist:
Gesims:
Dør/port: kobberbeklædt port
Vindue: rektantet
Bygningsdel: markant skorsten/mur i granit
Udsmykning: kobber og træbeklædning
Stilart: 12. Den modernistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknik- og Miljøforvaltningen

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Kong Georgs Vej 26
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	15bc, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	4
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde, god udsigt
Originalitet:	3 Fremstår original
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1968
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	built up
Tag, materiale*:	Built-up (01)
Gavl:	
Kvist:	
Gesims:	trægesims
Dør/port:	beklædt dør/port
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	svalegang
Udsmykning:	detaljer i murværk
Stilart:	12. Den modernistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknik- og Miljøforvaltningen