

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kong Hans Gade 6**

Bygningsnummer: 1

Matrikelbetegnelse:

Bevaringsværdi: 4

Arkitektonisk værdi: 4

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Fritliggende villaer

Originalitet: 3 Nyere vinduer


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1939
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagudhæng med synlige spær
Gesims: revledør, gitterport
Dør/port: rektantet, halvbuet
Vindue: trappe, vindfang
Bygningsdel: skodder
Udsmykning: 10. Murermestervillaen fra 50'erne

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kong Hans Gade 8**

Bygningsnummer: 1

Matrikelbetegnelse:

Bevaringsværdi: 3


Arkitektonisk værdi: 3 Meget sammensat bygningsvolumen, gode detaljer

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Fritliggende villaer

Originalitet: 2 Fremstår uændret


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1898
Sokkel:	granit/kampesten
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag/heltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkvist
Gesims:	taguhæng med synlige spær
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantet, fladbuget, runde/ovale
Bygningsdel:	karnap, andet
Udsmykning:	frise/bånd, skodder, vindues/dørindfatning, detaljer/sten o.l., espalier, inskription
Stilart:	1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kong Hans Gade 10**

Bygningsnummer: 1

Matrikelbetegnelse:

Bevaringsværdi: 5

Arkitektonisk værdi: 5 Sammensat bygningskrop, lidt uheldig istandsættelse/tilføjelser

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Fritliggende villaer

Originalitet: 4 Ny skorsten, delvist nye vinduer, carport


Tilstand: 4 Jævn



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1900
Sokkel: cement/støbt, markeret puds/maling
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag, saddeltag
Tag, materiale*: eternitskifer
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: facade/frontkvist
Gesims: tagudhæng med synlige spær
Dør/port: ny dør
Vindue: rektantet, fladbuget, runde/ovale
Bygningsdel: andet
Udsmykning: markeret underfacade, pilastre, markise
Stilart: 1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Kong Hans Gade 12
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Nationalromantiske træk, skæmmende tilbygning, gode detaljer
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Fritliggende villaer, henvender sig til krydset
Originalitet:	5 Nyere vinduer og tilbygning, skæmmende tagvinduer, nye skorstene
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1906
Sokkel:	granit/kampesten
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	ældre glaceret tegl
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	facade/frontkvist
Gesims:	muret gesims
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	rethvortet, velux
Bygningsdel:	tårn/spir/tagryttet
Udsmykning:	detaljer/sten o.lign., dørindfatning, hjørnekvadrate
Stilart:	2. Den nationalromantiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



Adresse: **Kong Hans Gade 14**

Bygningsnummer: 1

Matrikelbetegnelse:

Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 4 Velproportioneret, fint, bedre byggeskik inspireret

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Fritliggende villaer

Originalitet: 3 Ny uheldig kvist, nyt tag, nye vinduer, ny dør


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1938
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag/heltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagkvist
Gesims: tagudhæng med synlige spær
Dør/port: beklædt dør
Vindue: rektantet, runde/ovale
Bygningsdel: trappe
Udsmykning: detaljer/sten o.lign.
Stilart: 8. Den danske funktionelle villa


* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger


Adresse:	Kong Hans Gade 16
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Sammensat bygningskrop, gode detaljer
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Fritliggende villaer
Originalitet:	2 Fremstår uden ændringer (dør og vindue ved bagindgang sidder skævt i buen)
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1906
Sokkel:	teglsten, markeret puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag/heltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	tagudhæng med synlige spær
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	rethekantet, fladbuget, halvbuet
Bygningsdel:	trappe, havestue, andet
Udsmykning:	markeret underfacade, detaljer/sten o.lign.
Stilart:	1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Kong Hans Gade 18**

Bygningsnummer: 1

Matrikelbetegnelse:

Bevaringsværdi: 1 Fredet

Arkitektonisk værdi: 2 Flot helstøbt anlæg, arkitekt E. Packness, gode detaljer

Kulturhistorisk værdi: 2 Aalborg Ting- og Arresthus

Miljømæssig værdi: 6 Uensartet miljø, bygningen isolerer sig

Originalitet: 2 Fremstår originalt, bortset fra 3 nye tagvinduer

Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1919
Sokkel: granit/kampesten
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag/heltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist:
Gesims: muret med puds/stuk
Dør/port: andet
Vindue: rektantet, runde/ovale
Bygningsdel: trappe, frontispice på skorsten, tårn/spir/tagrytter
Udsmykning: detaljer/sten o.lign., dørindfatning
Stilart: 13. Bygning uden klassificering af stilart

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning