


Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Linde Alle 1
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	11 cd, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	3 Velproportioneret, gode detaljer
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Roligt villaområde
Originalitet:	4 To nyere velux-tagvinduer, nyere skorsten og fransk altan
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1917
Sokkel:	kampesten
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	fransk altan
Udsmykning:	pilastre, markeret underfacade
Stilart:	5. Nyklassicistiske huse

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Linde Alle 1A**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 11 ho, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 6


Arkitektonisk værdi: 6 Tidstypisk vinkelhus

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 4 Villakvarter

Originalitet: 2 Fremstår original

Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1973
Sokkel: støbt/cement
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: trægavl
Kvist:
Gesims: trægesims
Dør/port: beklædt
Vindue: rektantet
Bygningsdel: terrasse
Udsmykning: træbeklædning
Stilart: 11. Typehuset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Linde Alle 2
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	11 br, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	3
Arkitektonisk værdi:	3 Velproportioneret, bygmesterhus med aner i barokken
Kulturhistorisk værdi:	4 Bygget af civilingeniør Christian B. Schultz
Miljømæssig værdi:	4 Rolig villavej, Hasseris villaby, fremmende for miljøet
Originalitet:	3 Fremstår temmelig originalt, dog nyt tag og vinduer
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1913
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkviste og frontkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	trapper, udestue, balkon og indgangsparti
Udsmykning:	hjørnekvadre, bånd, markeret underfacade, kobber
Stilart:	3. Den klassiske historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Linde Alle 2A**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 11 aæ, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5



Arkitektonisk værdi: 5 Stort med italienske referencer

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 4 Rolig villaområde

Originalitet: 4 Nyt tag, vinduer og dørparti


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1910
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist:
Gesims: muret gesims
Dør/port: glasdør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: balkon, overdækket indgang på søjler
Udsmykning: søjler, dør/vinduesindfatning, markeret underfacade
Stilart: 1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Linde Alle 3
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	11 d, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Meget sammensat hus med sjove detaljer
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Rolig villavej
Originalitet:	3 Enkelte nyere vinduer, ellers fremstår det originalt
Tilstand:	5 Rimelig



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1925
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	mansardtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	frontkvist
Gesims:	trægesims
Dør/port:	revledør
Vindue:	retkantet, runde og rundbuet
Bygningsdel:	trappe, karnap, fransk altan
Udsmykning:	skodder, inskription, vindues/dørindfatning, frontspise
Stilart:	3. Den klassiske historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Linde Alle 4**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 11 bk, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 4


Arkitektonisk værdi: 3 Velproportioneret med gode detaljer

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 4 Roligt villaområde

Originalitet: 4 Fremstår temmelig originalt, dog nyt glaseret tegltag


Tilstand: 2 Meget velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1913
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: Tegl (05) (Glaseret)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist:
Gesims: muret med puds/stuk
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: trappe, indgangsparti, balkon
Udsmykning: hjørnekvadre, bånd, markeret underfacade, vinduesindfæring
Stilart: 3. Den klassiske historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Linde Alle 6**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 11 bm, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 6


Arkitektonisk værdi: 6 Bygningsstilmæssigt atypisk for sin tid. Tagmateriale usædvanligt for stilarten

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 4 Villaområde

Originalitet: 7 Nyere rødlige vinduer, nyt stålpladetag med stengranulat


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1957
Sokkel: støbt/cement
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: ståltag
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: muret gesims
Gesims: muret gesims
Dør/port: retkantet, velux
Vindue: trappe, vindfang, terrasser
Bygningsdel: dørindfatning
Udsmykning: 8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Linde Alle 7**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 11 ch, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Dårligt proportioneret tag, ubalance mellem murværk og vinduesareal

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 4 Roligt villaområde

Originalitet: 4 Nye vinduer, rækværk og garageport

Tilstand: 3 Velholdt - nyfuget



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1917
Sokkel: kampesten
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: mansardtag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: grundmuret
Kvist: tagkvist
Gesims: muret gesims
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: trappe, karnap
Udsmykning: vindues/dørindfatning, bånd, hjørnekvadre
Stilart: 4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Linde Alle 8
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	11 db, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Moderniseret uden for stilart
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Roligt villaområde
Originalitet:	6 Nyere vinduer, tag og tilbygninger
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1928
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	muret gesims
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	rethvortet
Bygningsdel:	balkon, karnap, indgangsparti og trappe
Udsmykning:	vinduesindfatning
Stilart:	1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Linde Alle 10**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 11 cp, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5

Arkitektonisk værdi: 5 Hus med gode proportioner, beskedent

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 5 Nyrenoveret, nyt tag, kvist, terrasse og vinduer - men holdt i stil


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1930
Sokkel: pudset
Ydervæg, overflade: pudset
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: tegl
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagkvist
Gesims: muret med puds/stuk
Dør/port: beklædt dør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: balkon, trappe
Udsmykning: markeret underfacade, bånd
Stilart: 4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Tlf. 9931 2000
Fax 9931 2009

www.aalborgkommune.dk/hasseris
teknik.miljoe@aalborg.dk

December 2006