


Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Poppelvej 1
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	9 aæ, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Lille og beskedent, velproportioneret
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	4 Nyere vinduer, nyere tag, muligvis nyere dør
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1926
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	muret gesims
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	trappe
Udsmykning:	espalier, bånd, vinduesindfatning, pilastre omkring døren
Stilart:	5. Nyklassicistiske huse

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Poppelvej 2
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	10 ba, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Stort og massivt, utilpasset nyere trappe
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	6 Nyere vinduer, dør, trappe, tag, vandskuret facade
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1929
Sokkel:	støbt/cement
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	frontkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	terrasse, balkon, fransk altan og trappe
Udsmykning:	bånd
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Poppelvej 2A
Bygningsnummer:	2
Matrikelbetegnelse:	10 ba, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	5 Ombygget i flere omgange
Kulturhistorisk værdi:	5 Måske tidligere industribygning
Miljømæssig værdi:	4 Roligt villaområde
Originalitet:	6 Ombygget
Tilstand:	5 Rimelig - enkelte revner i murværk



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1929
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	tegl
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	fyldningsdøre
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	terrasse, balkon og trapper
Udsmykning:	bånd
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Poppelvej 2B
Bygningsnummer:	2
Matrikelbetegnelse:	10 ba, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	5 Ombygget i flere omgange
Kulturhistorisk værdi:	5 Måske tidligere industribygning
Miljømæssig værdi:	4 Roligt villaområde
Originalitet:	6 Ombygget
Tilstand:	5 Rimelig - enkelte revner i murværk



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1929
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	tegl
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	fyldningsdøre
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	terrasse, balkon og trapper
Udsmykning:	bånd
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Poppelvej 3**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 9 bh, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 6

Arkitektonisk værdi: 6 Velproportioneret, tidligere fabriksbygning

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 4 Virker stort mellem enfamiliehuse, roligt villaområde

Originalitet: 5 Nyere vinduer, dør, tag og malet facade

Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1928
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: malet
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: mansardtag
Tag, materiale*: Fibercement og betontagsten
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagkvist
Gesims: muret gesims
Dør/port: beklædt dør
Vindue: rektantet og ovale
Bygningsdel: franske altaner
Udsmykning: bånd, markeret underfacade
Stilart: 5. Nyklassicistiske huse

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Poppelvej 4**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 10 fØ, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5

Arkitektonisk værdi: 5 Velproportioneret bygningskrop, utilpasset udestuetilbygning

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 5 Nyere tegltag, vinduer, dør, kvist og udestue


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1933
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: teglsten
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagkvist
Gesims: muret gesims
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: rektantet og velux
Bygningsdel: trappe og udestue
Udsmykning: bånd, pilastre omkring døren, pilastre på gavlen og vinduesindfatning
Stilart: 5. Nyklassicistiske huse

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Poppelvej 5**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 9 bg, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Velproportioneret bygningskrop, utilpasset stor garagetilbygning

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 5 Nyt tag, nyere vinduer, dør, garagetilbygning og vandskuret facade


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1928
Sokkel: pudset
Ydervæg, overflade: vandskuret
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist:
Gesims: muret gesims
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: trappe og karnap
Udsmykning: bånd
Stilart: 4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Poppelvej 6
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	10 ga, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Velproportioneret
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	3 Helt nyt tag, ellers uforandret
Tilstand:	6 Lidt forsømt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1932
Sokkel:	støbt/cement med struktur
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkvist og frontkvist
Gesims:	muret gesims
Dør/port:	pladedør
Vindue:	rethvortet
Bygningsdel:	udestue, karnap og trappe
Udsmykning:	dørindfatning
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Poppelvej 7**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 9 az, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Utilpasset modernisering, ellers gode proportioner

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 6 Nyere tag, kvist, vinduer, dør, skodder og tilbygning med balkon

Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1926
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: puds med overflade, træbeklædning på kvist
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagkvist
Gesims: muret med puds/stuk
Dør/port: beklædt dør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: trappe, balkon
Udsmykning: skodder
Stilart: 4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Poppelvej 8**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 10 hc, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 6


Arkitektonisk værdi: 6 Tidstypisk hus, med utilpasset indgangsparti

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 5 Originalt fra ombygningsår


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1956
Sokkel:
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist:
Gesims: tagudhæng med synlige spær
Dør/port: beklædt dør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: vindfang, trappe og terrasse
Udsmykning: skodder
Stilart: 9. Statslånshuset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Poppelvej 9**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 9 bp, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 4

Arkitektonisk værdi: 4 Velproportioneret, flot trappe

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 6 Nyere vinduer, ny dør, nyt uoriginalt glaseret tegltag, terrasse og ny garage


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1927
Sokkel: kampesten/cement
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: Tegl (05) (glaseret)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist:
Gesims: muret med puds/stuk
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: trappe, karnap og terrasse
Udsmykning: udhæng over døren
Stilart: 4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Poppelvej 10**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 10 al, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 7

Arkitektonisk værdi: 7 Hårdhændet moderniseret

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 7 Uoriginal tagform, utilpasset overdækning af balkon, og utilpassede vinduer, dør og tilbygning


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1920
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: trægavl
Kvist: trægavs
Gesims: trægesims
Dør/port: beklædt dør
Vindue: rektantet, velux
Bygningsdel: overdækket balkon
Udsmykning: dørindfatning, bånd og træbeklædning
Stilart: 4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Poppelvej 11
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	9 bo, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Velproportioneret
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	5 Nyere vinduer, nyere garage og evt. nyere dør
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1928
Sokkel:	sprutpuds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	karnap, trappe
Udsmykning:	markeret underfacade, detaljer i murværk under vinduer
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Poppelvej 12**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 10 hæ, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 6


Arkitektonisk værdi: 6 Beskedent, utilpasset tilbygning

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 4 Roligt villaområde

Originalitet: 4 Nyere vinduer, dør og utilpasset tilbygning


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1912
Sokkel: sprutpuds/maling
Ydervæg, overflade: sprutpuds med overflade
Ydervæg, materiale*: Andet materiale (90)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03) og taglsten
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: trægesims
Gesims: trægesims
Dør/port: revledør
Vindue: rektantet og rundbuet
Bygningsdel: indgangsparti og trappe
Udsmykning: bånd og markeret underfacade
Stilart: 2. Den nationalromantiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Poppelvej 13
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	9 bn, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Velproportioneret
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	3 Delvis nye vinduer, ny dør, ellers fremstår det originalt
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1927
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	muret gesims
Dør/port:	
Vindue:	retkantet, velux og rundt i garagen
Bygningsdel:	trappe, terrasse og karnap
Udsmykning:	bånd og vinduesindfatning
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Poppelvej 14**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 10 I, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 6

Arkitektonisk værdi: 7 Komplekset består af både en bygning med funkistræk og en med nationalromantiske træk - begge med lidt industriel karakter

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 5 Original fra ombygningsår (2004)


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1949
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: sprutpuds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag og built up
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: Kvist:
Gesims: tagudhæng med synlige spær
Dør/port: fyldningsdør med glas
Vindue: rektantet og rundbuet
Bygningsdel: tilbygning
Udsmykning: bånd langs tagkant og markeret underfacade
Stilart: 2. Den nationalromantiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Poppelvej 14
Bygningsnummer:	5
Matrikelbetegnelse:	10 m, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Hus med stramme linjer, lukket, funkistræk
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde - tilbagetrukket fra vejen
Originalitet:	5 Nyere vinduer, tagudhæng ved dør og markiser
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1949
Sokkel:	Puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	built up
Tag, materiale*:	Andet materiale (90)
Gavl:	
Kvist:	
Gesims:	
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	tagudhæng ved døren
Udsmykning:	markiser, detaljer i murværk og søjler i mur
Stilart:	7. Funkisbungalowen

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Poppelvej 15
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	9 bc, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Velproportioneret
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Roligt villaområde
Originalitet:	3 Ny dør, ellers fremstår bygningen original med fine originale vinduer
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1928
Sokkel:	sprudpuds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	trappe og terrasse
Udsmykning:	bånd og dørindfatning
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Poppelvej 17
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	9 ay, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Tidstypisk vinkelhus
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	4 Original fra ombygningsår (1986)
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1972
Sokkel:	støbt/cement
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	trægavl
Kvist:	
Gesims:	trægesims
Dør/port:	glasdør og fyldningsdør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	
Udsmykning:	træbeklædning
Stilart:	11. Typehuset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Poppelvej 22
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	10 ff, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Velproportioneret, utraditionelle vinduesdetaljer
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	4 Nyere plastvinduer - fremstår ellers uændret
Tilstand:	5 Rimelig



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1930
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	tagudhæng med synlige spær
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	rethvandet
Bygningsdel:	trappe
Udsmykning:	detaljer i granit omkring vinduerne, bånd og detaljer ved træspær
Stilart:	2. Den nationalromantiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Poppelvej 24**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 10 fb, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5

Arkitektonisk værdi: 5 Velproportioneret, utraditionelle vinduesdetaljer, utilpasset tagkvist

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 4 Roligt villaområde, men på hjørnet til trafikeret vej

Originalitet: 5 Nyere vinduer, tag, tagkvist, garagetilbygning i fin samme stil

Tilstand: 2 Meget velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1924
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagkvist
Gesims: tagudhæng med synlige spær
Dør/port: pladedør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: trappe, fransk altan
Udsmykning: detalje i granit omkring vinduer, bånd, detalje i træ ved spær og markeret underfacade
Stilart: 2. Den nationalromantiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning