

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Rådhusparken 8, 10
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	25 ax Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Pænt byggeri
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	5 Trafikeret vej
Originalitet:	3 Nyere vinduer
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1956
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret, trægavl
Kvist:	frontkviste
Gesims:	malet gesims
Dør/port:	glasdør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	balkon
Udsmykning:	træbeklædning, detaljer i sten, udhæng over dør
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknik- og Miljøforvaltningen

Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby


Tlf. 9931 2000
Fax 9931 2009

www.aalborgkommune.dk/hasseris
plan.byg@aalborg.dk

September 2008

Bevaringsværdige bygninger


Adresse:	Rådhusparken 12
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	25 ay Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	5 Trafikeret vej
Originalitet:	3 Nyere vinduer
Tilstand:	5 Rimelig



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1958
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	træ
Dør/port:	pladedør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	
Udsmykning:	detaljer i sten
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknik- og Miljøforvaltningen

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Rådhusparken 14-58, lige numre
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	25 bn Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	5 Trafikeret vej
Originalitet:	5 Nyere vinduer, døre og tag, nyt gelænder
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1959
Sokkel:	tegl
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	træ
Dør/port:	pladedør
Vindue:	retkantet, velux
Bygningsdel:	trappe, svalegang, balkon
Udsmykning:	træbeklædning
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknik- og Miljøforvaltningen