


# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse:	<b>Ryttervænget 1</b>
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	9 x, Aalborg Ladegård, Hasseris
<b>Bevaringsværdi:</b>	<b>7</b>
Arkitektonisk værdi:	7 Moderniseret uden for stilart
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Bilfri sti, villaområde
Originalitet:	6 Nyere vinduer, dør, tag og vandskuret facade
Tilstand:	4 God - kvisten trænger til renovering



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1909
Sokkel:	støbt/cement
Ydervæg, overflade:	vandskuret overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkvist
Gesims:	taguhæng med synlige spær
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	rektantet
Bygningsdel:	trappe og udhæng over døren
Udsmykning:	
Stilart:	1. Den historicistiske villa

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse: **Ryttervænget 3**  
Bygningsnummer: 1  
Matrikelbetegnelse: 9 ac, Aalborg Ladegård, Hasseris  
**Bevaringsværdi: 7**


Arkitektonisk værdi: 7 Halvt dobbelthus, nogen original detaljering kan anes, men er tilsløret af husets tilstand

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Bilfri sti, villaområde

Originalitet: 5 Nyere uoriginalt tag, enkelte nye vinduer - ellers uændret

Tilstand: 7 Forsømt



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår\*: 1917  
Sokkel: puds/maling  
Ydervæg, overflade: puds med overflade  
Ydervæg, materiale\*: Mursten (01)  
Tag, form: saddeltag  
Tag, materiale\*: Fibercement, herunder asbest (03)  
Gavl: grundmuret gavl  
Kvist: tagkvist  
Gesims: tagudhæng med synlige spær  
Dør/port: fyldningsdør  
Vindue: rektantet  
Bygningsdel:  
Udsmykning: markeret underfacade  
Stilart: 1. Den historicistiske villa

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse:	<b>Ryttervænget 5</b>
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	9 be, Aalborg Ladegård, Hasseris
<b>Bevaringsværdi:</b>	<b>5</b>
Arkitektonisk værdi:	5 Beskedent, velproportioneret
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Bilfri sti, villaområde
Originalitet:	5 Nyere tag, trappe, garage, vinduer, dør, tagvinduer, sokkelfarve og udhæng over døren
Tilstand:	3 Velholdt



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1924
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	muret gesims
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	rethv. vindue
Bygningsdel:	trappe, udhæng over dør og karnap
Udsmykning:	vindues/dørindfatning, markeret underfacade og bånd
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE


Adresse:	<b>Ryttervænget 7</b>
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	9 ad, Aalborg Ladegård, Hasseris
<b>Bevaringsværdi:</b>	<b>6</b>
Arkitektonisk værdi:	6 Beskedent, utilpassede moderniseringer
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Bilfri sti, villaområde
Originalitet:	6 Uoriginale nyere vinduer, ny dør og utilpasset tag med udhæng
Tilstand:	4 God



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1925
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	
Vindue:	retkantet og velux
Bygningsdel:	trappe, karnap
Udsmykning:	markeret underfacade
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse:	<b>Ryttervænget 9</b>
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	9 ah, Aalborg Ladegård, Hasseris
<b>Bevaringsværdi:</b>	<b>6</b>
Arkitektonisk værdi:	6 Beskedent
Kulturhistorisk værdi:	4 Tidligere købmandsbutik
Miljømæssig værdi:	4 Roligt villaområde
Originalitet:	6 Nyere dør, trappe, pudset overflade, blænding af vinduer og nye åbninger
Tilstand:	3 Velholdt



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1922
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	rektantet
Bygningsdel:	trappe
Udsmykning:	markeret underfacade
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE


Adresse:	<b>Ryttervænget 11</b>
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	9 am, Aalborg Ladegård, Hasseris
<b>Bevaringsværdi:</b>	<b>6</b>
Arkitektonisk værdi:	6 Halvt dobbelthus, nyere tilbygning fra 1953
Kulturhistorisk værdi:	4 Muligvis tegnet af Ejnar Packness
Miljømæssig værdi:	3 Bilfri sti, villaområde
Originalitet:	5 Delvist nye vinduer, nyt tag, kvist, hoveddør, altandør og drivhus/udestue
Tilstand:	3 Velholdt



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1919
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	frontkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	karnap, balkon og udehus/drivhus
Udsmykning:	markeret underfacade
Stilart:	2. Den nationalromantiske villa

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning

# Bevaringsværdige bygninger



AALBORG  
KOMMUNE

Adresse: **Ryttervænget 11A**  
Bygningsnummer: 1  
Matrikelbetegnelse: 9 br, Aalborg Ladegård, Hasseris  
**Bevaringsværdi: 6**

Arkitektonisk værdi: 6 Velproportioneret, uheldigt vindfang. Lidt for bred gavl, mange fornyelser

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Bilfri sti, villaområde

Originalitet: 5 Nye vinduer, utilpasset nyere dør og overdækning, nyere tag og tagkvist


Tilstand: 4 God



## Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår\*: 1935  
Sokkel: sprutpuds/maling  
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling  
Ydervæg, materiale\*: Mursten (01)  
Tag, form: saddeltag  
Tag, materiale\*: tegl  
Gavl: grundmuret gavl  
Kvist: tagkvist  
Gesims: muret gesims  
Dør/port: glas/trædør  
Vindue: rektantet  
Bygningsdel: trappe, vindfang og tilbygning mod haven  
Udsmykning: markeret underfacade  
Stilart: 8. Den danske funktionelle villa

\* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



## Teknisk Forvaltning