

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Sannasvej 2
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	10 ef, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Jævnt hus, utilpasset overdækning ved dør
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	6 Nyere vinduer, dør, overdækning, tag og kvist med træbeklædning
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1933
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Cementsten (04)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	trappe, udestue, balkon og vindfang
Udsmykning:	vindues/dørindfatning
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Sannasvej 4**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 10 er, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5

Arkitektonisk værdi: 5 Velproportioneret

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 3 Fremstår temmelig originalt


Tilstand: 5 Rimelig



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1928
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagkvist
Gesims: muret med puds/stuk
Dør/port: retkantet
Vindue: retkantet
Bygningsdel: trappe, karnap og balkon
Udsmykning: dørindfatning og markeret underfacade
Stilart: 4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Sannasvej 6**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 10 ey, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5

Arkitektonisk værdi: 5 Bearbejdet gavlfacade mod vejen, utilpassede nyere vinduer

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 4 Delvist nye vinduer og ny altandør

Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1930
Sokkel: kampesten
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist:
Gesims: muret gesims
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: rektantet og rundbuet
Bygningsdel: balkon, trappe og udestue
Udsmykning: hjørnekvadre, bånd, vindues/dørindfatning, detalje under balkon og inskription
Stilart: 5. Nyklassicistiske huse

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Sannasvej 7
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	10 ig, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Tidstypisk villa, lukket mod vejen
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	3 Fremstår original
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1967
Sokkel:	støbt/cement
Ydervæg, overflade:	ingen overflæbehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag og built up
Tag, materiale*:	Tagpap (02)
Gavl:	trægavl
Kvist:	
Gesims:	
Dør/port:	
Vindue:	rethkantet
Bygningsdel:	
Udsmykning:	træbeklædning
Stilart:	11. Typehuset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Sannasvej 8
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	10 fp, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Velproportioneret, beskedent og fint
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	4 Fremstår temmelig originalt, nyere tag og vinduer
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1930
Sokkel:	støbt/cement
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	frontkvist
Gesims:	muret gesims
Dør/port:	
Vindue:	retkantet, velux
Bygningsdel:	udestue, trappe
Udsmykning:	bånd, hjørnekvadre og vindues/dørindfatning
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Sannasvej 9**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 10 ib, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Tidstypisk villa

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 4 Malet

Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1962
Sokkel: malet
Ydervæg, overflade: malet
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag og built up
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: trægavl
Kvist: trægesims
Gesims: trægesims
Dør/port: rektantet
Vindue: rektantet
Bygningsdel:
Udsmykning: detaljer i murværk
Stilart: 11. Typehuset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Sannasvej 10**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 10 fh, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 4


Arkitektonisk værdi: 4 Specielt, lidt fremmedartet hus

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 4 Fremstår temmelig originalt, nyt glaseret tegltag

Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1928
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag, saddeltag og halvtag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist:
Gesims: muret og eternitplader
Dør/port:
Vindue: rektantet
Bygningsdel: karnapper, trappe
Udsmykning: udsmykning på mur ved trappe
Stilart: 1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Sannasvej 11**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 10 ge, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 4

Arkitektonisk værdi: 4 Meget fint og velproportioneret, funktionalistiske træk

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 5 Nyere plastvinduer og dør

Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1933
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tagpap (02)
Gavl: Kvist:
Gesims: tagudhæng med synlige spær
Dør/port: beklædt dør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: indgangsparti, markant skorsten, udhæng over dør
Udsmykning:
Stilart: 8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Sannasvej 12**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 10 fl, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Utraditionelle proportioner, beskedent

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 5 Ny tilbygning

Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1936
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: muret gesims
Gesims: muret gesims
Dør/port: retkantet
Vindue: rektantet
Bygningsdel: karnap, vindfang
Udsmykning: frontispice på karnap, bånd, vindues/dørindfatning
Stilart: 4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Sannasvej 13**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 10 fz, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 4

Arkitektonisk værdi: 4 Stort, men velproportioneret, formelt

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 4 Nyt tag, vinduer, trapper, (kvist?)

Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1932
Sokkel: sprutpuds/maling
Ydervæg, overflade: sprutpuds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagkvist
Gesims: muret med puds/stuk
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: trappe, søjle, kældertrappe og vindfang
Udsmykning: bånd, markeret underfacade
Stilart: 5. Nyklassicistiske huse

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Tlf. 9931 2000
Fax 9931 2009

www.aalborgkommune.dk/hasseris
teknik.miljoe@aalborg.dk


December 2006

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Sannasvej 14
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	10 fc, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Velproportioneret
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	5 Nyt tag, ny trappe, nye vinduer, balkon
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1929
Sokkel:	pudset/malet
Ydervæg, overflade:	ingen overflade - nyfugtet
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	mansardtag/valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret gesims
Dør/port:	
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	trappe, altan
Udsmykning:	vindues/dørindfatning, markeret underfacade
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Sannasvej 15
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	10 ft, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Meget fint proportioneret, roligt og beskedent
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	3 Fremstår meget original, bortset fra uheldig carport
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1932
Sokkel:	støbt/cement
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret gesims
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	trappe, balkon
Udsmykning:	bånd, vindues/dørindfatning, skodder, blomsterkasser
Stilart:	5. Nyklassicistiske huse

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Sannasvej 17
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	10 fu, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Velproportioneret
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	4 Nyt tag og blanding af vinduer, ændringer ved indgangsparti
Tilstand:	5 Rimelig



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1930
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	pudset/sandsten
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret gesims
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	rethvortet
Bygningsdel:	lille trappe
Udsmykning:	vindues/dørindfatning, pigsten, detaljer i murværk og inskription
Stilart:	5. Nyklassicistiske huse

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning