

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Saxogade 15
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	2
Arkitektonisk værdi:	2 Massiv bygning med gode detaljer
Kulturhistorisk værdi:	3 Loge
Miljømæssig værdi:	4 Rimelig tilpasset kvarteret
Originalitet:	3 Står nærmest som bygget
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1880
Sokkel:	granit/kampesten
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	
Kvist:	
Gesims:	muret gesims
Dør/port:	original dør
Vindue:	rethv. vindue
Bygningsdel:	trappe
Udsmykning:	detaljer/sten o.lign., vindues/dørindfatning
Stilart:	1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Saxogade 15
Bygningsnummer:	2
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	2
Arkitektonisk værdi:	5
Kulturhistorisk værdi:	4 Del af logekompleks
Miljømæssig værdi:	4 Sammenbygget med bygning 1
Originalitet:	3 Nyere vinduer, nye rosetter under tagudhæng i stil
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1880
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	
Kvist:	
Gesims:	tagudhæng med synlige spær
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	rethkantet
Bygningsdel:	
Udsmykning:	frise/bånd, detaljer/sten o.lign.
Stilart:	1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Saxogade 15
Bygningsnummer:	3
Matrikelbetegnelse:	
Bevaringsværdi:	3
Arkitektonisk værdi:	3
Kulturhistorisk værdi:	4 Del af logekompleks
Miljømæssig værdi:	4
Originalitet:	4 Fremstår original, men med utilpassede tilbygninger
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1964
Sokkel:	
Ydervæg, overflade:	
Ydervæg, materiale*:	Betonelementer (06)
Tag, form:	
Tag, materiale*:	Built-up (01)
Gavl:	
Kvist:	
Gesims:	
Dør/port:	
Vindue:	
Bygningsdel:	
Udsmykning:	
Stilart:	1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning