

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Skovbrynet 1**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 4 bp, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5

Arkitektonisk værdi: 5 Beskedent, lidt tungt

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 4 Nyere tag og plastvinduer


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1932
Sokkel: markeret puds/maling
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagkvist og facade/frontkvist
Gesims: muret med puds/stuk
Dør/port: beklædt dør
Vindue: rektantet, runde og ovale
Bygningsdel: balkon, trappe
Udsmykning: frise/bånd og dørindfatning
Stilart: 5. Nyklassicistiske huse

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Skovbrynet 2**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 4 bi, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 4

Arkitektonisk værdi: 4 Velproportioneret, gode detaljer, velholdt

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Rolig villavej, hjørnegrund

Originalitet: 3 Fremstår temmelig originalt


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1933
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagkvist
Gesims: muret gesims
Dør/port: beklædt dør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: trappe
Udsmykning: hjørnekvadre, pilastre
Stilart: 5. Nyklassicistiske huse

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Skovbrynet 3**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 4 bo, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Velproportioneret gavlfacade

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 5 Utilpasset tilbygning, delvis udskiftning af vinduer, nyere tag, zinkinddækning omkring kvist


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1933
Sokkel: markeret puds/maling
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavlfacade
Kvist: tagkvist
Gesims:
Dør/port: revledør
Vindue: rektantet, runde og ovale
Bygningsdel: fransk altan, veranda/udestue og trappe
Udsmykning: frise/bånd, vinduesindfatning og søjle
Stilart: 8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Skovbrynet 4**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 4 bl, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 4


Arkitektonisk værdi: 4 Funkistræk

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Roligt villaområde

Originalitet: 4 Nyere vinduer, carport


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1932
Sokkel: sandsten
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl:
Kvist:
Gesims:
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: trappe, udhæng over døren
Udsmykning: frise/bånd, skodder og vindues/dørindfatning
Stilart: 7. Funkisbungalowen

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Skovbrynet 6
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	4 bm, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	3
Arkitektonisk værdi:	3 Flot villa, engelsk inspireret
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde
Originalitet:	4 Nye døre, enkelt nyt vindue - fremstår ellers originalt
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1933
Sokkel:	markeret puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	ny dør
Vindue:	retkantet, runde og ovale
Bygningsdel:	trappe, markant skorsten
Udsmykning:	dørindfatning, detalje ved skorsten
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Skovbrynet 7
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	4 cr, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Roligt villaområde, ligger tilbagetrukket
Originalitet:	4 Nyere vinduer, ny dør, nyt tag
Tilstand:	5 Rimelig



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1939
Sokkel:	pudset
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tagpap (02)
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	
Gesims:	tagudhæng med synlige spær
Dør/port:	
Vindue:	retkantet, rundt
Bygningsdel:	balkon, terrasse
Udsmykning:	dørindfatning
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Skovbrynet 8
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	4 bn, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Roligt villaområde
Originalitet:	4 Nyere plastvinduer, ny garageport
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1936
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	tegl
Gavl:	grundmuret gavl
Kvist:	tagkvist
Gesims:	
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	rethv. rethv.
Bygningsdel:	trappe
Udsmykning:	vindues/dørindfatning
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning