

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Søndre Skovvej 46
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	80ary, Aalborg Markjorder
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde ved skov
Originalitet:	3 Fremstår temmelig originalt
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1970
Sokkel:	tegl
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	tegl
Tag, form:	built up
Tag, materiale*:	tagpap
Gavl:	
Kvist:	
Gesims:	
Dør/port:	glas/trædør
Vindue:	rethvortet
Bygningsdel:	udhæng over terrasse, terrasse
Udsmykning:	skodder, metalplader
Stilart:	12. Den modernistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Søndre Skovvej 48
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	80ass, Aalborg Markjorder
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Jævnt hus, uden større værdi
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde, tæt ved skov
Originalitet:	3 Fremstår originalt bortset fra nyt tag
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1978
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	trægavl
Kvist:	
Gesims:	træ
Dør/port:	glas/træ
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	overdækket terrasse
Udsmykning:	
Stilart:	11. Typehuset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Søndre Skovvej 50**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 80ato, Aalborg Markjorder
Bevaringsværdi: 5

Arkitektonisk værdi: 5 Velproportioneret, gode detaljer, uheldige fornyelser

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 2 Ligger i udkanten af skov med god udsigt

Originalitet: 4 Ny utilpasset kvist og dør, terrasse og balkon


Tilstand: 5 Rimelig



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1902
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist: tagkvist
Gesims: muret med puds/stuk
Dør/port: beklædt dør
Vindue: rektantet, runde og ovale
Bygningsdel: trappe, altan, kældertrappe
Udsmykning: detaljer i sten, markeret underfacade, vindues- og dørindfatning
Stilart: 1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Tlf. 9931 2000
Fax 9931 2009

www.aalborg.dk/kort og planer
teknisk.forvaltning@aalborg.dk

Juni 2006

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Søndre Skovvej 52**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 80bo, Aalborg Markjorder
Bevaringsværdi: 3

Arkitektonisk værdi: 3 Fin moderne villa

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 2 Ligger i udkanten af skov, fantastisk udsigt

Originalitet: 2 Fremstår originalt

Tilstand: 2 Nyt hus



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 2002
Sokkel: støbt/cement
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: halvtag
Tag, materiale*: Metalplader (06)
Gavl:
Kvist:
Gesims: eternitplader
Dør/port: pladedør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: terrasse, balkon
Udsmykning: metalplader
Stilart: 12. Den modernistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



Adresse: **Søndre Skovvej 52A**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 80aqa, Aalborg Markjorder
Bevaringsværdi: 4


Arkitektonisk værdi: 4 Fremstår lukket mod vej. Oprindeligt tegnet af ark. Jørn Utzon

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 2 Villaområde med god udsigt, udkanten af skov

Originalitet: 5 Ombygget i 2001, tilbygning i træ


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1956
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: pude med overflade og træbeklædning
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: built up, halvtag
Tag, materiale*: Built-up (01)
Gavl:
Kvist:
Gesims:
Dør/port: beklædt
Vindue: rektantet, overlys
Bygningsdel: karnap
Udsmykning: træbeklædning
Stilart: 12. Den modernistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Søndre Skovvej 54**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 80apv, Aalborg Markjorder
Bevaringsværdi: 3

Arkitektonisk værdi: 3 Spændende tidstypisk villa

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 2 Villaområde i udkanten af skov, god udsigt

Originalitet: 2 Fremstår originalt


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1961
Sokkel: puds/malimg
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: built up
Tag, materiale*: Built-up (01)
Gavl:
Kvist:
Gesims:
Dør/port: beklædt dør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: indgangsparti og terrasse
Udsmykning:
Stilart: 12. Den modernistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Søndre Skovvej 56**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 80ar, Aalborg Markjorder
Bevaringsværdi: 4


Arkitektonisk værdi: 3 Palæ-agtig villa

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Ligger i udkanten af skov

Originalitet: 3 Nyt tag og nye vinduer


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1916
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret
Kvist: muret med puds/stuk
Gesims: muret med puds/stuk
Dør/port: retkantet, velux
Vindue: karnap, balkon og overdækket terrasse
Bygningsdel: hjørnekvader og pilastre
Udsmykning: 3. Den klassiske historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Søndre Skovvej 58**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 80atp, Aalborg Markjorder
Bevaringsværdi: 4

Arkitektonisk værdi: 4 Sammensat bygningskrop med postmodernistiske tendenser

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde ved skov

Originalitet: 2 Fremstår originalt


Tilstand: 2 Meget velholdt, nyt hus



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 2000
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling/vandskuret
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: pyramidetag/saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret
Kvist:
Gesims:
Dør/port: pladedør
Vindue: rektantet, ovenlysvinduer
Bygningsdel: indgangsparti, fransk altan, terrasse
Udsmykning: bånd
Stilart: 12. Den modernistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Søndre Skovvej 60
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	80asv, Aalborg Markjorder
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Tidstypisk
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde ved skov
Originalitet:	3 Ny udestue og karnap ellers originalt
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1972
Sokkel:	støbt/cement
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	built up
Tag, materiale*:	Built-up (01)
Gavl:	
Kvist:	
Gesims:	træ gesims
Dør/port:	
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	terrasse, udestue/karnap
Udsmykning:	træbeklædning
Stilart:	12. Den modernistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Søndre Skovvej 62**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 80no, Aalborg Markjorder
Bevaringsværdi: 3


Arkitektonisk værdi: 3 Velproportioneret, gode detaljer

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde ved skov

Originalitet: 3 Nyt tag

Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1927
Sokkel:
Ydervæg, overflade: puds med overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret
Kvist:
Gesims: muret med puds
Dør/port: revledør
Vindue: rektantet
Bygningsdel:
Udsmykning: friser, bånd
Stilart: 4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Søndre Skovvej 70**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 9by, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5

Arkitektonisk værdi: 5 Mindre harmonisk, prangende og rodet arkitektur

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 2 Fantastisk udsigt, støder op til park

Originalitet: 2 Fremstår originalt fra 2002


Tilstand: 2 Meget velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1943
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: grundmuret
Kvist: tagkviste
Gesims: muret med puds/stuk
Dør/port:
Vindue: retkantet
Bygningsdel: karnap, terrasse
Udsmykning: søjler, skodder og lodrette bånd
Stilart: 13. Bygning uden klassificering af stilart

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning