

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Solkrogen 1
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	11 du, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Velproportioneret, beskedent
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Rolig sidevej
Originalitet:	3 Fremstår uændret bortset fra ny dør, delvist nye vinduer
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1937
Sokkel:	støbt/cement
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	
Kvist:	
Gesims:	
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	balkon, veranda, udestue
Udsmykning:	frise/bånd, vindues/dørindfatn., efeu på murværk
Stilart:	7. Funkisbungalowen

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Solkrogen 2
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	11 h, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Inspireret af italiensk renæssance
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Rolig stikvej
Originalitet:	3 Enkelt nyt vindue, ellers originalt
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1886
Sokkel:	markeret puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag, valmtag
Tag, materiale*:	Naturskifer
Gavl:	grundmuret
Kvist:	tagkvist
Gesims:	træ
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantet, fladbuet
Bygningsdel:	karnap, trappe, rusten brandtrappe
Udsmykning:	frise/bånd, vindues/dørindfatning, fordakning, hjørnekvader, markeret under-
Stilart:	1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby


Tlf. 9931 2000
Fax 9931 2009

www.aalborgkommune.dk/hasseris
teknik.miljoe@aalborg.dk

April 2007

Bevaringsværdige bygninger

Adresse:	Solkrogen 3
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	11 dv, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Velproportioneret, gode detaljer
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Rolig stikvej
Originalitet:	4 Nyere tag og vinduer
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1936
Sokkel:	tegl
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	muret
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	trappe, karnap
Udsmykning:	frise/bånd, pilastre med dorisk afslutning, hjørnekvader, markeret under-
Stilart:	5. Nyklassicistiske huse

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Solkrogen 4
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	11 dæ, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Velproportioneret, funkistræk
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Rolig stikvej
Originalitet:	4 Nyere vinduer og dør
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1938
Sokkel:	sandsten/puds
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	
Kvist:	
Gesims:	
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	rethvortet
Bygningsdel:	balkon, trappe, terrasse
Udsmykning:	
Stilart:	7. Funkisbungalowen

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Solkrogen 5**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 11 dy, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 4


Arkitektonisk værdi: 4 Velproportioneret, funkistræk

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Rolig sidevej

Originalitet: 4 Nyere vinduer og dør


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1936
Sokkel: sandsten/puds
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandl
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: Tagpap (02)
Gavl:
Kvist:
Gesims:
Dør/port: beklædt dør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: balkon, veranda, udestue, trappe
Udsmykning:
Stilart: 7. Funkisbungalowen

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning