

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Vestermarksvej 1
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	16s, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	6
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	3 Enkelte nyere vinduer
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1954
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	synlige spær
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	rethandede
Bygningsdel:	trappe, kældertrappe, terrasse
Udsmykning:	detaljer i sten
Stilart:	10. Murer mestervillaen fra 50'erne

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Vestermarksvej 2
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	16f, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Villaområde
Originalitet:	7 Ombygget og fornyet. Nye carporte, delvis nye vinduer, ny kvist. Skæmmende mur om have
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1920
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	pudset
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	trægavl
Kvist:	frontkvist
Gesims:	trægesims
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantede
Bygningsdel:	balkon, terrasse, overdækning over dør, tilbygning
Udsmykning:	træbeklædning og bånd
Stilart:	13. Bygning uden klassificering af stilart

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Vestermarksvej 3
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	16x, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	4 Nye vinduer, tag og kvist
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1932
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret
Dør/port:	
Vindue:	retkantede, runde, ovale
Bygningsdel:	trappe, balkon
Udsmykning:	vindues/dørindfatning
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Vestermarksvej 4
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	16p, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	3
Arkitektonisk værdi:	3 Unikt hus med inspiration hentet i industrien
Kulturhistorisk værdi:	4 Arkitekt Poul Henningsen
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	4 Nye vinduer og døre, ny baldakin over trappe
Tilstand:	3 God - nyrenoveret



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1939
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	malet
Ydervæg, materiale*:	Letbeton (02)
Tag, form:	pyramide
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	
Kvist:	
Gesims:	synlige spær
Dør/port:	pladedør med glas
Vindue:	rethandede
Bygningsdel:	trappe, balkon, markant skorsten, udhæng over port, glas over trappe
Udsmykning:	
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Vestermarksvej 5**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 16z, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5

Arkitektonisk værdi: 5 Gedigent, velproportioneret med funkis-antydninger

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 3 Delvist nye vinduer, velux


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1934
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: pudset med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret
Kvist: tagkvist
Gesims: muret med puds/stuk
Dør/port: pladedør
Vindue: rektantede
Bygningsdel: terrasse
Udsmykning:
Stilart: 8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Vestermarksvej 5B
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	16al, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde med udsigt
Originalitet:	2 Fremstår originalt
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1962
Sokkel:	
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	trægesims
Dør/port:	
Vindue:	retkantede
Bygningsdel:	svalegang, overdækket terrasse
Udsmykning:	træbeklædning
Stilart:	13. Bygning uden klassificering af stilart

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Vestermarksvej 5C
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	16ah, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Totalrenoveret/ombygget
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	6 Nye vinduer, vindfang, halvtag, tilbygning, vandskuret
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1934
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	vandskuret
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	trægesims
Dør/port:	glasdør
Vindue:	rektantede
Bygningsdel:	søjle, trappe, kældertrappe
Udsmykning:	
Stilart:	13. Bygning uden klassificering af stilart

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Vestermarksvej 5D**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 16bb, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 6


Arkitektonisk værdi: 6 Meget sammensat

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 3 Delvist nye plastvinduer

Tilstand: 5 Rimelig



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1959
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling, eternitplader
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: built up
Tag, materiale*: Built-up (01)
Gavl:
Kvist:
Gesims: eternitplader
Dør/port:
Vindue: rektantede
Bygningsdel: vindfang, udestue
Udsmykning: eternitplader over vinduer
Stilart: 12. Den modernistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Vestermarksvej 6
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	16æ, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Fin, stram funkis villa
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	5 Nye vinduer, dør, tagterrasse, trægesims
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1932
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	vandskuret
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	built up
Tag, materiale*:	Built-up (01)
Gavl:	
Kvist:	
Gesims:	trægesims
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantede
Bygningsdel:	trappe, overdækket terrasse
Udsmykning:	træbeklædning
Stilart:	6. Funkisvillaen

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Vestermarksvej 7
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	16ae, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Gedigent med gode proportioner
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	4 Delvist nye plastvinduer, baldakin og nyt gelænder ved indgang
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1934
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret
Dør/port:	pladedør
Vindue:	rethvagede, runde, ovale
Bygningsdel:	udestue, balkon, trappe
Udsmykning:	dørs/vinduesindfatning, søjler ved indgang, markise over dør
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004





Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Vestermarksvej 8
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	16an, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Gedigent, velkomponeret, funkisinspireret
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	4 Nyt tag og kviste i stil
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1935
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	tagkvist
Gesims:	synlige spær
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	rethandede, velux, runde og ovale
Bygningsdel:	vindfang, trappe
Udsmykning:	detaljer i sten
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa


* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger

Adresse:	Vestermarksvej 9
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	16ar, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Anonymt
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	5 Nye vinduer og tag (andet er svært at se)
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1938
Sokkel:	tegl
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	trægesims
Dør/port:	
Vindue:	retkantede
Bygningsdel:	balkon, trappe
Udsmykning:	
Stilart:	13. Bygning uden klassificering af stilart

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Vestermarksvej 10
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	16ø, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Gedigent, velkomponeret
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	5 Ny tilbygning, ny carport, nyere vinduer
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1933
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag og built up
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	synlige spær
Dør/port:	beklædt dør
Vindue:	rethvagede, runde, ovale
Bygningsdel:	trappe, indgangsparti
Udsmykning:	vindues- og dørindfatning
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Vestermarksvej 11
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	16ao, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Gedigent, velkomponeret med engelske forbilleder
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	5 Delvist nye vinduer, ny tagkvist, ny port, nyt tag
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1939
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret
Dør/port:	ny port
Vindue:	retkantede, halvbuet
Bygningsdel:	trappe, balkon
Udsmykning:	vindues/dørindfatning
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Vestermarksvej 12**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 16ad, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Velproportioneret, skæmmet af trætilbygning og kvist

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 6 Nyt tag, vinduer, kvist, trætilbygning/vindfang, trappe


Tilstand: 5 Rimelig



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1934
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret
Kvist: tagkvist
Gesims: synlige spær
Dør/port: revledør
Vindue: rektantede, runde og ovale
Bygningsdel: trætilbygning, trappe, terrasse
Udsmykning: vindues/dørindfatning
Stilart: 8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Vestermarksvej 13
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	16av, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Velkomponeret og gedigent
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	3 Fremstår uforandret, bortset fra nyt tag i samme stil
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1939
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	synlige spær
Dør/port:	
Vindue:	retkantede, runde og ovale
Bygningsdel:	kældertrappe, balkon, udestue
Udsmykning:	
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Vestermarksvej 14
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	16af, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Velkomponeret, skæmmet af fornyelse
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	6 Temmelig forandret, nye vinduer, tag og træ på gavl
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1936
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	trægavl
Kvist:	tagkvist
Gesims:	trægesims
Dør/port:	revledør
Vindue:	retkantede
Bygningsdel:	trappe, lille altan
Udsmykning:	træbeklædning
Stilart:	13. Bygning uden klassificering af stilart

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



Adresse: **Vestermarksvej 16**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 16ag, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 6


Arkitektonisk værdi: 6 Uharmonisk, skæmmet af fornyelser

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 5 Nye vinduer og overbygning på garage, nyt tag, skæmmende mur om have

Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1939
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: pudset
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag og halvtag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret
Kvist:
Gesims: trægesims og synlige spær
Dør/port: revledør
Vindue: rektandede
Bygningsdel: trappe, balkon, terrasse
Udsmykning: træbeklædning
Stilart: 13. Bygning uden klassificering af stilart

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Vestermarksvej 18
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	16aø, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Uharmonisk og tillukket
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	5 Nyere tag og skæmmende tilbygninger, ny carport, nyt velux, malet blank mur
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1941
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	malet
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag og built up
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	synlige spær
Dør/port:	pladedør
Vindue:	rethandede, halvbuet
Bygningsdel:	„Karnap“, trætilbygning, trappe
Udsmykning:	
Stilart:	13. Bygning uden klassificering af stilart

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Vestermarksvej 20
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	16ak, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Uharmonisk, sammensat
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	6 Totalt ombygget, skæmmende mur om have
Tilstand:	2 Meget velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1935
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	pudset med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	tagkvist og småkviste
Gesims:	muret gesims
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	rethandede
Bygningsdel:	trappe, balkon, terrasse
Udsmykning:	
Stilart:	13. Bygning uden klassificering af stilart

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Vestermarksvej 22
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	16aæ, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	3 Fremstår originalt bortset fra nyt tag i stil
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1940
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	pyramide og valmtag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	trægesims
Dør/port:	glasdør
Vindue:	rektandede
Bygningsdel:	trappe
Udsmykning:	
Stilart:	7. Funkisbungalowen

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Vestermarksvej 24
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	16au, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Funkisvilla, uheldig udestue
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	4 Delvist nye vinduer, ny udestue
Tilstand:	7 Forsømt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1939
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	built up
Tag, materiale*:	Tagpap (02)
Gavl:	
Kvist:	
Gesims:	zinkgesims
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	rethandede
Bygningsdel:	trappe, stor balkon, udestue
Udsmykning:	frise/bånd
Stilart:	6. Funkisvillaen

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning