

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Vinkel Alle 1
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	79 do, Aalborg Markjorder og 11 u, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Stram, enkel vinduesfordeling, uoriginal brandtrappe i stål
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Rolig villavej
Originalitet:	3 Nye vinduer ellers uændret
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1907
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	trappe, balkon, brandtrappe
Udsmykning:	bånd, markeret underfacade
Stilart:	3. Den klassiske historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Vinkel Alle 2**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 79 dp, Aalborg Markjorder og 11 dr, Aalborg Ladegård, Hasseris

Bevaringsværdi: 4


Arkitektonisk værdi: 4 Velproportioneret

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 4 Rolig villavej

Originalitet: 5 Nye vinduer, skodder, døre og altan


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1935
Sokkel: kampesten
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret
Kvist: tagkvist
Gesims: muret
Dør/port: beklædt
Vindue: retkantet
Bygningsdel: terrasse, balkon, trappe
Udsmykning: dør/vinduesindfatning, bånd, skodder
Stilart: 5. Nyklassicistiske huse

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger




Adresse:	Vinkel Alle 2A
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	11 hm, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6 Uden større værdi
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Villaområde
Originalitet:	5 Originalt fra ombygningsår (1998)
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1963
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	trægavl
Kvist:	tagkvist
Gesims:	træ/synlige spær
Dør/port:	
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	terrasse, balkon
Udsmykning:	træbeklædning
Stilart:	11. Typehuset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Vinkel Alle 3**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 11 cy, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 3


Arkitektonisk værdi: 3 Velproportioneret, palæstil med barokke elementer

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 4 Rolig villavej

Originalitet: 4 Ny dør og gelænder


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1900
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: mansardtag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret
Kvist: tagkviste
Gesims: muret med puds/stuk
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: rektantet og rundbuet
Bygningsdel: trappe, vindfang
Udsmykning: hjørnekvader, bånd, vindues/dørindfatning, pilastre, markeret underfacade, detaljer under vindue
Stilart: 3. Den klassiske historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Vinkel Alle 4
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	11 s, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Stor med utraditionelle proportioner, forskydte bygningskroppe
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Rolig villavej
Originalitet:	5 Nye vinduer og dør, uheldig bemaling, nyere tag
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1907
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	malet
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddelatg
Tag, materiale*:	Cementsten (04)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	synlige spær
Dør/port:	
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	trappe, balkon, karnap
Udsmykning:	markeret underfacade, dør/vinduesindfatning
Stilart:	1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Vinkel Alle 5
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	11 r, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Meget stor og massiv med utraditionelle proportioner
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Rolig villavej
Originalitet:	6 Uoriginale nyere vinduer, ny dør, nyere tag
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1898
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag/valmtag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	synlige spær
Dør/port:	fyldningsdør
Vindue:	retkantet, runde, velux
Bygningsdel:	trappe, terrasse, indgangsparti, karnap
Udsmykning:	dør/vinduesindfatning, detaljer i sten, markeret underfacade, træ-
Stilart:	2. Den nationalromantiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Vinkel Alle 6
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	11 ao, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Velproportioneret, Bedre Byggeskik
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Rolig villavej
Originalitet:	3 Fremstår temmelig originalt
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1935
Sokkel:	
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	muret
Dør/port:	
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	karnap, balkon
Udsmykning:	bånd, hjørnekvader, markeret underfacade, vindues/dørindfatn.
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse:	Vinkel Alle 8
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	11 an, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	4 Rolig villavej
Originalitet:	4 Ny dør og tag
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1935
Sokkel:	maling/puds
Ydervæg, overflade:	puds med overfl.
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret
Dør/port:	pladedør
Vindue:	rektantet
Bygningsdel:	trappe, balkon, karnap, terrasse
Udsmykning:	pilastre, vindues/dørindfatning
Stilart:	4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning