

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Wibroesvej 1**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 13ch, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5

Arkitektonisk værdi: 5 Typisk 80'er villa

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 2 Fremstår originalt


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1988
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: halvtag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret
Kvist:
Gesims:
Dør/port: pladedør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: tagudhæng over dør, udestue
Udsmykning: træbeklædning
Stilart: 12. Den modernistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Wibroesvej 2**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 9cq, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 6


Arkitektonisk værdi: 6 Døre og vinduer atypiske for stilarten

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 2 Fremstår originalt


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1984
Sokkel: støbt/cement
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag, built up på carport
Tag, materiale*: Metalplader (06)
Gavl: grundmuret
Kvist: træ
Gesims: træ
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: rektantet
Bygningsdel:
Udsmykning:
Stilart: 11. Typehuset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Wibroesvej 3
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	13x, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Jævnt hus
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	4 Fremstår originalt fra ombygningsår (1953)
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1941
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	
Dør/port:	
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	terrasse, tagudhæng over garageport, vindfang og trappe
Udsmykning:	skodder, markiser og efeu
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Wibroesvej 4**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 9h, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 4


Arkitektonisk værdi: 4 Velkomponeret, især omkring midterparti/indgang

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 4 Delvist nye uheldige plastvinduer


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1932
Sokkel:
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: grundmuret
Kvist:
Gesims: eternitplader
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: udhæng over dør
Udsmykning: detaljer omkring vinduer
Stilart: 7. Funkisbungalowen

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Wibroesvej 6**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 9d, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 4


Arkitektonisk værdi: 4 God detaljering med farvet sten

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 3 Enkelt blænding og nyt tag med velux og ny skorsten

Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1894
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag og built up
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret
Kvist: synlige spær
Gesims: fyldningsdør
Dør/port: rektantet (rundt vindue blændet)
Vindue: karnap, terrasse
Bygningsdel: detaljer i sten, muret bånd, vindues/dørindfatning, markeret
Udsmykning: underfacade, detaljer i træ, rosetter
Stilart: 1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Wibroesvej 7**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 13ci, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Nostalgisk udgave af murermestervilla

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 2 Fremstår originalt


Tilstand: 2 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1997
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret
Kvist: tagkvist
Gesims: trægesims
Dør/port: pladedør
Vindue: rektantede
Bygningsdel: markant skorsten, vindfang
Udsmykning:
Stilart: 13. Bygning uden klassificering af stilart

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Wibroesvej 8**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 9bx, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 4


Arkitektonisk værdi: 4 Engelsk cottage-stil

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde, ligger tilbagetrukket fra vejen

Originalitet: 2 Fremstår som opført


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1939
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret
Kvist: tagkvist
Gesims:
Dør/port: trædør
Vindue: rektantede
Bygningsdel: vindfang, trappe, markant skorsten
Udsmykning: skodder, dørs/vinduesindfatning, detaljer i sten
Stilart: 8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Wibroesvej 9**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 13q, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Kompakt, fine detaljer i grønne teglsten, uheldig udestue

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 6 Nyere plastvinduer, tilbygning/havestue, nyt tag


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1902
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: cementsten
Gavl: grundmuret
Kvist: tagkvist
Gesims: synlige spær
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: rektantede, halvbuet og velux
Bygningsdel: vindfang, udestue
Udsmykning: inskription, bånd, detaljer i sten, vindues/dørindfatning, markeret underfacade
Stilart: 1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Tlf. 9931 2000
Fax 9931 2009

[www.aalborg.dk/kort og planer](http://www.aalborg.dk/kort%20og%20planer)
teknisk.forvaltning@aalborg.dk

Juni 2006

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Wibroesvej 10A-10B**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 9e, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 3

Arkitektonisk værdi: 3 Gedigent med historicistiske træk og gode detaljer

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 6 Nyere vinduer fra ombygningsåret, nyt grønglaseret tegl, uheldig balkon over karnap


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1898
Sokkel: puds med overflade
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: glaceret tegl
Gavl: grundmuret
Kvist: tagkvist
Gesims: trægesims
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: rektantet, halvbuet
Bygningsdel: karnap, balkon, trappe, søjle, vindfang
Udsmykning: bånd/frise, markeret underfacade, dør/vinduesindfatn.
Stilart: 1. Den historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Wibroesvej 11
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	13ag, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	4
Arkitektonisk værdi:	4 Velproportioneret med engelsk forbillede
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	5 Skæmmende tilbygning og carport
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1939
Sokkel:	cement/støbt
Ydervæg, overflade:	ingen overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	tagkvist
Gesims:	træ
Dør/port:	pladedør
Vindue:	retkantet, velux
Bygningsdel:	trappe, tilbygning med built up tag, karnap, udhæng over dør
Udsmykning:	detaljer i sten
Stilart:	8. Den danske funktionelle villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Wibroesvej 12**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 9cd, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Arkitekttegnet, lukket mod vej

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 4 Nyere carport og indgangsparti, udhæng nok oprindeligt sort


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1959
Sokkel: støbt og malet
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: built up
Tag, materiale*: Built-up (01)
Gavl:
Kvist:
Gesims: træ
Dør/port: ny dør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: vindfang, terrasse
Udsmykning: søjle
Stilart: 12. Den modernistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Wibroesvej 13
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	13ao, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	3
Arkitektonisk værdi:	3 Kompakt, barok, gode proportioner og detaljer
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	3 Fremstår uforandret, nyere glaseret tegl
Tilstand:	4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1923
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	valmtag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	original fyldningsdør
Vindue:	retkantet
Bygningsdel:	karnap, balkon, trappe
Udsmykning:	hjørnekvader, pilastre, markeret underfacade
Stilart:	3. Den klassiske historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Wibroesvej 14**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 9cc, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 6


Arkitektonisk værdi: 6 Rodet p.g.a. ombygning, lukket mod vej

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 6 Ny carport, pyramidetag, ellers originalt fra ombygningsår (1998)


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1960
Sokkel: støbt og malet
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: built up, pyramide og saddeltag i glas
Tag, materiale*: Built-up (01)
Gavl: grundmuret
Kvist: træ
Gesims: træ
Dør/port: retkantet og ovenlys
Vindue: retkantet og ovenlys
Bygningsdel:
Udsmykning:
Stilart: 13. Bygning uden klassificering af stilart

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Wibroesvej 15**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 13ai, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5


Arkitektonisk værdi: 5 Kompakt, markant trappe i forhold til indgangsparti

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 5 Ny/ændret karnap, nye vinduer, trappe, tag og skorsten, carport og stakit


Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1915
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret gavl
Kvist:
Gesims: muret med puds/stuk
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: rektantet, halvbuget
Bygningsdel: markant trappe, karnap
Udsmykning: dørudsmykning og markeret underfacade
Stilart: 3. Den klassiske historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Wibroesvej 16**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 9k, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 4



Arkitektonisk værdi: 4 Ikke tidstypisk. Meget skæmmet af ny frontkivist, ellers mange gode detaljer

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde


Originalitet: 5 Ny frontkivist, tagkivist, velux, altan

Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1945
Sokkel: granit, malet
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandling.
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: svungen gavl
Kvist: tagkviste og frontkivist
Gesims: muret med puds/stuk
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: rektantet og halvbuet
Bygningsdel: karnap, altan og trappe
Udsmykning: hjørnekvader, bånd/frise, detaljer i sten, markeret
Stilart: 1. Den historicistiske villa underfacade, vindues/dørindfatning, inskription



* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004

Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Wibroesvej 16A**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 9cb, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 5



Arkitektonisk værdi: 5

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 5 Ombygget


Tilstand: 3 Nyrenoveret



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1956
Sokkel: cement/støbt
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: grundmuret
Kvist: eternitplader
Gesims: beklædt
Dør/port: retkantet, velux
Vindue: trappe, tagudhæng over dør
Bygningsdel: 12. Den modernistiske villa
Udsmykning: 12. Den modernistiske villa
Stilart: 12. Den modernistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004




Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Wibroesvej 17
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	13af, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	5
Arkitektonisk værdi:	5 Kompakt
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	4 Ikke original skæmmende dør, tag og skorsten, fremstår ellers originalt
Tilstand:	5 Rimelig



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1911
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overfl.
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	mansardtag
Tag, materiale*:	Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	tagkvist
Gesims:	muret med puds/stuk
Dør/port:	beklædt
Vindue:	rethv. kantet
Bygningsdel:	balkon, karnap og trappe
Udsmykning:	vindues/dørindfatn., markeret underfacade
Stilart:	3. Den klassiske historicistiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE


Adresse:	Wibroesvej 18
Bygningsnummer:	1
Matrikelbetegnelse:	90, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi:	6
Arkitektonisk værdi:	6
Kulturhistorisk værdi:	5
Miljømæssig værdi:	3 Villaområde
Originalitet:	5 Nyt tag, nye uheldige vinduer, fejlproportioneret karnap/indgangsparti, balkon
Tilstand:	3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*:	1922
Sokkel:	puds/maling
Ydervæg, overflade:	puds med overflade
Ydervæg, materiale*:	Mursten (01)
Tag, form:	saddeltag
Tag, materiale*:	Tegl (05)
Gavl:	grundmuret
Kvist:	
Gesims:	trægesims
Dør/port:	glasdør
Vindue:	rethv. retkantet
Bygningsdel:	balkon, karnap/indgangsparti
Udsmykning:	detaljer under vinduer
Stilart:	13. Bygning uden klassificering af stilart

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Wibroesvej 19**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 13aa, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 4



Arkitektonisk værdi: 4 Gedigent med gode proportioner

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 4 Nye vinduer og drivhus

Tilstand: 3 Velholdt



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1907
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: saddeltag
Tag, materiale*: Fibercement, herunder asbest (03)
Gavl: grundmuret
Kvist: frontkvist
Gesims: træ
Dør/port: træ
Vindue: rektantet, rundt
Bygningsdel: karnap, balkon
Udsmykning: vindues og dørindfatn., inskription, muret bånd langs tagkant, markeret underfacade, detaljer
Stilart: 2. Den nationalromantiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Wibroesvej 20**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 9au og 9aø, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 4



Arkitektonisk værdi: 4 Fin villa med gode detaljer og proportioner, under renovering

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde, ligger flot hævet fra vejen

Originalitet: 4 Ny dør og enkelte vinduer

Tilstand: 3 Velholdt, under renovering



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1916
Sokkel: puds/maling
Ydervæg, overflade: puds med overflade
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: mansard og built up
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret
Kvist: tagkviste
Gesims: muret med puds/stuk, træ ved udhæng over dør
Dør/port: fyldningsdør
Vindue: rektantet
Bygningsdel: karnap
Udsmykning:
Stilart: 2. Den nationalromantiske villa

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning

Bevaringsværdige bygninger



AALBORG
KOMMUNE

Adresse: **Wibroesvej 22**
Bygningsnummer: 1
Matrikelbetegnelse: 9ba, Aalborg Ladegård, Hasseris
Bevaringsværdi: 4



Arkitektonisk værdi: 4 Gedigent, velproportioneret, skæmmet af udbygning over dør

Kulturhistorisk værdi: 5

Miljømæssig værdi: 3 Villaområde

Originalitet: 4 Delvist nyere vinduer, trappe, udhæng over dør


Tilstand: 4 God



Bygningsbeskrivelse

Opførelsesår*: 1916
Sokkel: støbt/cement
Ydervæg, overflade: ingen overfladebehandl.
Ydervæg, materiale*: Mursten (01)
Tag, form: valmtag
Tag, materiale*: Tegl (05)
Gavl: grundmuret
Kvist: tagkvist
Gesims: muret
Dør/port: Dør/port:
Vindue: rektantet
Bygningsdel: trappe, vindfang, karnap og balkon
Udsmykning: dør og vinduesindfatning
Stilart: 4. Bedre Byggeskik-huset

* Oplysningen er trukket fra BBR-registeret sommeren 2004



Teknisk Forvaltning